Factura BJ 1924

CENTRAL CONTROL OF CON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: C6AC7629-BEFD-5E73-A80F-5690F064142E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 010923

FOLIO: TN11228

ID: AP

ECONOMICO: 7164

KILOMETRAJE: 54315

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-01T20:32:14

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
5.00000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$265.00	0	\$265.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$225.00	0	\$900.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$600.00	0	\$600.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALERO DE RUEDA TRASERA	\$1,332.00	0	\$2,664.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA CAMBIO DE BALEROS DE RUEDA TRASESRA	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE HERRAJES	\$795.00	0	\$1,590.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE UNIDAD	\$500.00	0	\$500.00	02
		DELANTERA Y FOCOS DE LUCES TRASERAS DIRECCIONALES E				
		ITERMITENTES				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - UNIDAD DELANTERA ALTA Y BAJA	\$561.00	0	\$561.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - FOCOS DE DIRECCIONALES E ITERMITENTES	\$52.00	0	\$208.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-01T20:32:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

W/e7c/UXkgz6n/+z9ifWw9iFmW4McJ/sO7U4MVCBTIPPOdKG3MVJwih6bMEZavbgKTUdLSi25DYqHoJdFdEgZmHvOQUNsdr2/ZvNVTSJhx0e/DHXdaXbN6a6AiliJusWXvMaEPTikNEh3hOLay8i8wkFlgsp/svAyejm MmuvLbkOYHMTmANVQqTkDTg813TJh7Ginh29DFY+Qovp9tqFqfk7ZpsOW/6FxYoEjHJiQTF/ci+cUlK37De0TjxlZ4lkr3Ye0b3OkQ5Su6b094TNvJKYKsHvnFQXmU9Bw8uJbCrFV1dTuujZXu4cD23uQM0PblNzVzdjwsD8uRiY+pEXZZQ==

Sello Digital del SA

xcNbX9Fq+T4Soka0BMruCtHkXs2nZRvZeeqepeREv8lhk6uste6L725NRhGOOhZMyRXpr+jiz8ez+0YOTo4T3ykn07hGtAyDgbj27awWA/sDWl9dxceAWFbR+++JU43B6sTD/TY3skhP4gfZVE1GAS7rsZuF6t9xsAfEpq50i5re4EgOL3IAlBAua8ZRwHuAH9TkRNmZc4vKqw1QQaUbjxqNBPFRRae+lOkiyS987qztTrL/SSA7rAScQWrKnhTEgGhRD1iYV4Oh8JJBFic94jRLJXM8f007KZTQ6oubmVxNEhEHVvaLR22DmurpTwG6R2DGP

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1924|2023-09-01720:32:13|99|000010000070780081|CONDICIONES|11166.00|0|MXN|12952.56|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CVA910402GIS|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|26101700|3203|5.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|220.00|1100.00|0|02|1100.00|002|Tasa|0.160000|176|26101700|3204|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A CEITE | 189.00 | 189.00 | 0| 0| 2| 189.00 | 002 | Tasa| 0.160000 | 30.24 | 26101700 | 3205 | 1.000000 | H87 | Pieza| FILTRO \ DEVALUE | FILTO \ DEVALUE | FILTRO \ DEVALUE | FILTRO$

AIRE|265.00|265.00|002|265.00|002|Tasa|0.160000|42.4|26101700|3206|4.00000|H87|Pieza|BUJIAS IRIDIUM|225.00|900.00|002|Tool |000.00|002|Tasa|0.160000|144|26101700|3207|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE

SUSPENSION|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|3116|2.000000|H87|Pieza|BALERO DE RUEDA

Subtotal:	\$11,166.00
IVA (16%):	\$1,786.56
Total:	\$12,952.56

TRASERA|1332.00|2664.00|0|02|2664.00|002|Tasa|0.160000|426.24|25171718|3119|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA CAMBIO DE BALEROS DE RUEDA

TRASESRA|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|4211|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O

TAMBORES|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171718|5142|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1589.00|1589.00|0|02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|5143|2.000000|H87|Pieza|JUEGO DE

HERRAJES|795.00|1590.00|0|02|1590.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002|1580.00|002

LUCES TRASERAS DIRECCIONALES E ITERMITENTES|500.00|500.00|00|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25173900|5153|1.000000|H87|Pieza|UNIDAD DELANTERA ALTA Y

BAJA|561.00|561.00|0|02|561.00|002|Tasa|0.160000|89.76|25173900|5154|4.000000|H87|Pieza|FOCOS DE DIRECCIONALES E

ITERMITENTES | 52.00| 208.00| 0| 0| 2| 208.00| 0| 02| 208.00| 0| 02| Tasa | 0.160000| 33.28| 11166| 0| 02| Tasa | 0.160000| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 1786.56| 178

