## Factura C 30

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7766D47C-A65F-524D-AC6B-B7BD0C38C5CE

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACION: 13062022

FOLIO: ISS004732

ID: 494338

ECONOMICO: T210

KILOMETRAJE: 238957

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-06-14T13:10:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$493.00	0	\$493.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$292.00	0	\$292.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171507 - PLUMAS LIMPIABRISAS	\$789.00	0	\$789.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ENFRIADOR DE ACEITE	\$6,431.00	0	\$6,431.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - MANO DE OBRA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		SISTEMA DE OXIGENO				
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	\$1,600.00	0	\$1,600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	\$4,385.00	0	\$4,385.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA DE ALTERNADOR MICRO V GATES	\$971.00	0	\$971.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$872.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,782.00	0	\$1,782.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$600.00	0	\$1,200.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BOMBA DE AGUA RAM PROMASTER	\$4,562.00	0	\$4,562.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CAJA DE FUSIBLES Y	\$1,600.00	0	\$1,600.00	02
		CORTO EN LINEAS				

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA MIL SEIS PESOS 08/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-06-14T13:10:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

k8mm8igMLGzHwdtbGJsxHlfXXG8HGrw8fgiskTZdZF2GAlfk2yK5VjQyyVHklYgAZpJq/rrgTxCjYUH71KtqrBu91ByfNzqKcV7hUlCjir3Umyz1KW/4Q4wF26UPMAjkB0r1MRmp8bckurj+QNNmWsaCyfu5njWzfXK6EaZ Vs0CuYHx2foHLWcr20BWFUNr1HBaZEQrklLuWlqpHw9Ktsrq7/+jYav/MazRCCiSNmnNDr0x4qcQ2V8HDPMC581p5yLgh6sr7kG7WEAjnY5lTxhmVDM/Ue2mBCxUXxLFXgA09OXU7fPyr8efrajsMwFLXFXGEU4M DxxqQa8Au8FeoJNQ==

f/HK2HzdVOGXWleVR2yuvqDydHgNUfB5Zr4V/3235hpz3V3F/4Mkm5VH7Qxe+0gxvpff7t7na2VyAnF3kpl3gtjMixfOSupqwCeldw0vwp+UtAV/p1ki6SPgZN7VaWjw561irjEATnNyJIH95VLAccTKuj2jZNKzxkBJLMLIIq CZ5leR]xiVHpSpXx0Fzq[R/LiD3HnUs53wLvlDsmDnbCx7eBWZVcyYn+VB4ldldqx5LWQglq6AZAsYMHse0lOkXixDEdKLUVZstJgRkoJbPH9AS7+IUIDh94013d93TmgL2/5A774tlGgWuz8S0Yh8jRO3vXYqBATvSloard (Calculation of the Company of

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|30|2022-06-14T13:10-17|99|0000100000500552520|CONDICIONES|34488.00|0|MXN|40006.08||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CVA910402GI5|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|26101700|2824|6.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2825|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

Servicio|MANO DE OBRA AFINACION MAYOR|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171507|2935|1.000000|H87|Pieza|PLUMAS LIMPIABRISAS|789.00|789.00|0|02|789.00|002|Tasa|0.160000|126.24|26101700|3018|1.000000|H87|Pieza|ENFRIADOR DE

 $A CEITE [6431.00] \\ 6431.00] \\ 6431.00] \\ 602 \\ [7431.00] \\ 002] \\ [7431.00] \\ 002] \\ [7431.00] \\ 000] \\ [7431.00] \\ 000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.000000] \\ [7431.00000] \\ [7431.000000] \\ [7431.0000$ 

Subtotal:	\$34,488.00
IVA (16%):	\$5,518.08
Total:	\$40,006.08

OXIGENO|2800.00|2800.00|0|02|2800.00|002|Tasa|0.160000|448|25172709|2893|1.00000|H87|Pieza|RECARGA DE AIRE

A CONDICIONADO] 1600.00] 1600.00] 0] 02] 1600.00] 002] Tasa] 0.160000] 256] 25172709] 2892] 1.000000] H87] Pieza| REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARACION DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE AIRE PARACION DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE AIRE PARACION DE AIRE PARACION DE AIRE PARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARACION DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE COMPRESOR DE

ACONDICIONADO|4385.00|4385.00|002|4385.00|002|Tasa|0.160000|701.6|26101700|2829|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA SISTEMA DE

ENFRIAMIENTO|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25171718|3004|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1781.00|1781.00|0|02|1781.00|002|Tasa|0.160000|284.96|26101700|3030|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA CAMBIO ENFRIADOR DE

ACEITE|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|26101700|3028|1.000000|H87|Pieza|BANDA DE ALTERNADOR MICRO V

GATES|971.00|971.00|002|971.00|002|Tasa|0.160000|155.36|26101700|3029|8.000000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE

DELANTERAS | 1782.00 | 1782.00 | 010 | 2|1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 1782.00 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002

TAMBORES|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|3033|2.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS PROPEROS DELANTEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS PROPEROS DELANTEROS DELANTER

 $TRASEROS\ Y/O\ DELANTEROS[600.00] 1200.00] 0] 0] 1200.00] 0] 0] 1200.00] 002] Tasa] 0.160000] 192] 26101700] 2828] 1.000000] H87] Pieza] BOMBA\ DE\ AGUA\ RAMA (Control of the control o$ 

PROMASTER|4562.00|4562.00|002|4562.00|002|Tasa|0.160000|729.92|25172709|2894|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CAJA DE FUSIBLES Y CORTO EN

LINEAS|1600.00|1600.00|0|02|1600.00|002|Tasa|0.160000|256|34488|002|Tasa|0.160000|5518.08|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||160000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||1600000|5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5518.08||5

