

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

ZONA MORELIA

REPORTE DE ANOMALÍAS DE VEHÍCULOS  CENTRO DE TRABAJO DE
DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA  AFINACIÓN  LLANTAS  SISTEMA ELÉCTRICO  TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL  ALINEACIÓN Y BALANCEO  DIRECCIÓN  SUSPENSIÓN  OTROS
OBSERVACIONES - Freno de pie no surve.  - Clante Delantera Derecha está desalin eada.  - Llantas traseras desgastadas
REPORTÓ  ENTERADO  JEFECENTRO DE TRABAJO