Factura BJ 115





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: DADCB65C-9AF4-5158-AB03-238132EF9FDE

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: NE0165A

PLACAS: NE0165A

SERIE: GK842965

KILOMETRAJE: 402563

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-27T15:13:39

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,807.57	0	\$1,807.57	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS DELANTERAS	\$918.60	0	\$918.60	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	\$100.00	0	\$200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - LIMPIEZA Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS	\$100.00	0	\$100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR PASTILLA DE ENCENDIDO	\$524.14	0	\$524.14	02

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-27T15:13:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

AaG3885XbBLWFCXeq0KiPhCiZWiAb2vCKGJZDr+FZmiWiPkM8dt4LvojwWqaIV/tWeixBsSiyX9C/28iF+Su58oJopR8J3Y9q4FmLJLwqCpv/biDHAbyxsjvFVabcRpzr3klysG+R+ujHHBRxVzc8dvQfwrGLNKb+3O
KaYP+sqX7kGrhFLGicDHnnN+CM2UAvqDi2YjdCRXw0fgClliX1z+73EDKwbWeTax84ZekZ57ZiKr3MlYD01B1w08rZ9UFwEi6+yX0i27raGApTXEueRTnEQQclMvEKX86wba2XOzAqgLlTmsTTn1ZpBE2AV+LNB
MzmTqiRVFUzlUDq==

Sello Digital del SAT

Pd3UCzmYzREh5IEDYGR9m1QUmavTyb+hNcL981QFTwDxd4WxkZvxseGB9xwanymoGr3X6iHX5ZHolyTYRMIC4EynvSq54+HsPUN5ot5X/qmC1ETcMNGGpojTXthVxyhL031ZkzvewjVleG8/z1Y2C/e63rFFFt

OMevplWibrQWkk6pLe6Vgehibx1TNBeHFkMUziuR0LSTrbjoSwD1DaWyCzAkGNOzo1Z9PDdKZiG7zIDedzKwLwzrNtDjTi5fYMn2OWa7Q3yqx61Ujug2iMScAduHuu7J0+NjDZNajLikCV/tEjazj9KLJGTUzo1au5bw

QWqDth7wj2GwUcn8tlaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|115|2022-12-27T15:13:39|99|0000100000050552520|CONDICIONES|3550.31|0|MXN|4118.36||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|601|G03|26101700|38|1.00000||H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1807.57|1807.57|1002|1807.57|002|Tasa|0.160000|289.2112|25171708|11.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS | 918.60 | 918.60 | 0|02 | 918.60 | 002 | Tasa | 0.160000 | 146.976 | 25171708 | 2|2.000000 | H87 | Pieza | RECTIFICADO DE DISCOS | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 146.976 | 1

DELANTEROS|100.00|200.00|0|02|200.00|002|Tasa|0.160000|32|78181500|7|1.000000|H87|Pieza|LIMPIEZA Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS|100.00|100.00|012|100.00|002|Tasa|0.160000|16|26101700|108|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR PASTILLA DE

ENCENDIDO|524.14|524.14|0|02|524.14|002|Tasa|0.160000|83.8624|3550.31|002|Tasa|0.160000|568.05|568.05|

 Subtotal:
 \$3,550.31

 IVA (16%):
 \$568.05

 Total:
 \$4,118.36

