Factura NS 2185



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: C597C502-9728-571C-8D9D-6ED5901C08E1

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 98773

PLACAS: NT5395A KILOMETRAJE: 238428

FOLIO: JIQ246

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-03T12:05:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,412.68	0	\$2,825.36	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CUERPO DE ACELERACION	\$7,393.94	0	\$7,393.94	02
2.000000	LTR - Litro	25174200 - ACEITE DE DIRECCION P/LITRO	\$260.00	0	\$520.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - CREMALLERA DE DIRECCION NUEVA	\$8,998.00	0	\$8,998.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$1,170.76	0	\$2,341.52	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 43/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-03T12:05:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

hxia/Eggik2IHqVU9bhpGQ+IgTT+c7GlOcMvATNim7GLb+5bwgUZF9rNn6Bj/mu0nmPPpJEk0gdj13htd+PkpaKilDv5ixzoTilGSLaJpAq1YT7OmDPyn02/zEmM4/sUbslAzjvy5JgOfe6ljsAQoyKMz8szl0MY+5iCNiOCm V/WTbuyo+d+7yztw+qlTua4SdbKA/2P8eQd1hvt0ZsN/9szs9HKD1vxiAlaRevPLYEu6MpZa8v5UvEul2hiM5rxr4/HcDAWcgjpCwp1XU7Z2Xzx7vDSDQ90X0xQADAYiqkvBlXYTXvRAcBqlWCyRwhpy8ajkk/7OlsalsQ5 05H5A==

Sello Digital del SA

FK9u0+kTaYl0Xg4KY4mlXlDixsRi8lZQHa/mB9ue5VH9nX3klDMhim0svPkUef0VapQs05E+V5O02p2c5Rgur23nYGmM6+lbuqsTimFltNnBNWn3r7FmrqpCWM5gpCVKdo0+3CMWE40VqWZjG1sBQEPK/xzyV5qO
dNsClm6HVMDpWsnFA2vh0yo2ht/lPKJAunonvil+75gaveiddMTOfvEqpgPkRa+wK/R0VjX18xzhDlS2ElvZKREoUhdpeh9gviUjjMp1ZKwQe3kkAXl8xlSQl4z/w1VYMXslyLqhdCP0thiHHe8YaLSOCYizs43ulwszC7o8l m++YsBG5ZVR40=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4107|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1412.68|2825.36|0|02|2825.36|002|Tasa|0.160000|452.0576|25173900|4168|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ CUERPO\ DE\ CUERPO\$

ACELERACION)7393.94|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|0020|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|002|7393.94|0

NUEVA|8998.00|8998.00|0|2|8998.00|002|Tasa|0.160000|1439.68|25173900|2443|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIELETA

 Subtotal:
 \$22,078.82

 IVA (16%):
 \$3,532.61

 Total:
 \$25,611.43

