E Distribución.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ORDEN DE SERVICIO 1000

Pågina

208255070 DE ORDEN No.

11.05.2023 FECHA DE ELABORACION: FECHA DE RECEPCION : FECHA DE ENTREGA :

A favor de:

-	172
	ett
-	B
-1	-11
-	70
-	č
-11	
-	
-	Φ
-	क
-1	
-	- 5
-	-0
-1	1
-1	U
-1	- 2
- 1	- 2
- 1	95
-1	17
-1	-
-1	- 5
-1	H
- 1	-
	100
	17
	. 0
	-
	E
-1	
-1	-
-	- 15
-	++1
	O
3	ord
м	94
-	0
-	
-11	0
-	
-	2
-	
-11	7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	di
-1	
-	ന
	P
-	n d
1	ón d
1	ión d
1	ción d
1	ación d
	ración d
-	aración d
-	paración d
	eparación d
	reparación d
	reparación d
	a reparación d
	la reparación d
	o la reparación d
	oo la reparación d
	abo la reparación d
	cabo la reparación d
	cabo la reparación d
	a cabo la reparación d
	a cabo la reparación d
	r a cabo la reparación d
	ar
	H
	Var
	evar
	evar
	a llevar
	ra llevar
	a llevar

Modelo: Placas: GH78520 Número Económico: 8000068705

2004

Kilometraje:

Submarca: SILVERADO 1500 Marca: CHEVROLET

No. de Aviso:

Tipo:

Mantenimiento:

Sistema afectado:

Falla Posible:

reparación de presupuesto Elaborar

	TRABAJO A REALIZAR
ACTIVIDAD	SERVICIOS
0010 Faro copiloto fundido	1 -Mantenimiento a Sistema eléctrico
1020 LIMPIAPARABRISAS	1 -Mantenimiento a Carrocería, accesorios

208255070 Descripción de la Orden:

fundido copiloto

ESTRADA CORONA CARMEN MA DEL (P.T.): Vehículo del esponsable

MARIA LETICIA LIRA HERNANDEZ Orden: de la Autor AUTORIZA

CORONA ESTRADA VEHICULAR R.P.E. 9EPYT MA. DEL CARMEN RESPONSABLE DEL PARQUE