Factura C 265



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: EA9CA84A-E0B4-5ADD-94A0-52B1DF20B674

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 08092022

FOLIO: SCM008254

ID: SD8400

ECONOMICO: C5022

KILOMETRAJE: 140242

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA RENT VOLKS RFC:CRV821223DY5 Domicilio Fiscal:03730

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-09-19T12:58:40

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO	
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$720.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02	
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$700.00	0	\$700.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS GOODYEAR 185 70 R14	\$1,831.00	0	\$1,831.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172502 - MONTAJE Y BALANCEO	\$200.00	0	\$200.00	02	
1.000000	E48 - UNIDAD DE	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	\$1,250.00	0	\$1,250.00	02	
	SERVICIO						
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - SOPORTE DE TRANSMISION	\$1,541.00	0	\$1,541.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - FLECHA LATERAL DE TRANSMISION	\$6,370.00	0	\$6,370.00	02	
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - SERVICIO DE TORNO PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE	\$350.00	0	\$1,050.00	02	
		TRANSMISION					
3.000000	H87 - Pieza	25172408 - ACEITE PARA TRANSMISION 80W90	\$180.00	0	\$540.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25174001 - MOTOVENTILADOR	\$4,265.00	0	\$4,265.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA BAJAR Y SUBIR TRANSMISION	\$3,300.00	0	\$3,300.00	02	

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-09-19T12:58:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

mvZ05cAmvtecc92V7XOHjCz00zJNbEzYCclYnIvflo7CWyBaD/IG61PPtpM2WDxRION7L9/okBwoLVD081FkD0UdT+8rsjd6aadcRZkKd4RnibuHYkioc012Tyu+wieWjvVgemsr4wbTN4yG+BpkKqlHCxtgM0Ea1W3p
CTlq6FxmhNBLKvHQcukVQaJR3bOWDueXGddfKwq1EZrPOMf488k2t1ZV5J+kSZbWVgtuF3Nfelq8dpK/IGYxStERW/Oe9vuXO+qOPioDPPA256ZhFcoaD20m48tGYO2Ns9FYUmC1nHlExocJTvHXA4Z91tWw9V
4anOKLs1thwRNOVa3Q=

Sello Digital del SA

FM5newTiXBsDeqKZ93mYom46+FisORa0ukRtYibThXExdDTw+oiFha9ZA1j3d5PbhlGdUBoQo7Gvn9RvTh7KPYBoWpB2hl21wjfi6f18Qi7ltmBHVvWQYIG8PAnPMaQ8jY8scXi/XhWkiWiBOfbw2pj+ManFvJu5rAbXv
ammssXhq6w8Me0oRpdGlq7tSnrQUmvVLR89Sw5EGwa8VgBe6M39s7fRb7nxmx0AoSfW7zNTyfxxezeaiOXePsai2Tkju4ZX9T5QpH04lmrCcc/jF2nuKyibC0mUf0AZbJ28rflurAbizqCFNUpuWo2ycFzXaYmCn849gB
1sVRoh_LXthNO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|265|2022-09-19T12:58.39|99|0000100000050055252||CONDICIONES|22275.00|0|MXN|25839.00|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|CRV821223DY5|CASANOVA RENT VOLKS|03730|601|C93|26101700|3034|4.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|720.00|0|02|720.00|002|Tasa|0.160000|115.2|26101700|3035|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE[319.00][319.00][002][319.00][002][319.00][002][73sa][0.160000][51.04][26101700][3039][1.000000][87][Pieza|FILTRO DE ACEITE[189.00][189.00][002][189.00][002][7asa][0.160000][30.24][26101700][3037][1.000000][E48]Unidad de Servicio][MANO DE OBRA AFINACION MAYOR][700.00][700.00][002][700.00][002][7asa][0.160000][112][25172500][3337][1.000000][H87][Pieza][LLANTAS GOODYEAR 185 70

R14|1831.00|1831.00|0|02|1831.00|002|Tasa|0.160000|292.96|25172502|3588|1.000000|H87|Pieza|MONTAJE Y

BALANCEO|200.00|200.00|002|200.00|002|Tasa|0.160000|32|26101700|3590|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|MANO DE OBRA CAMBIO DE

Subtotal:	\$22,275.00
IVA (16%):	\$3,564.00
Total:	\$25,839.00

MOTOVENTILADOR|1250.00|1250.00|0|02|1250.00|002|Tasa|0.160000|200|26111800|3592|1.000000|H87|Pieza|SOPORTE DE

TRANSMISION|1541.00|0541.00|002|1541.00|002|Tasa|0.160000|246.56|25173811|3591|1.000000|H87|Pieza|FLECHA LATERAL DE

TRANSMISION|6370.00|6370.00|02|6370.00|002|Tasa|0.160000|1019.2|26101700|3593|3.000000|H87|Pieza|SERVICIO DE TORNO PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE

TRANSMISION|350.00|1050.00|0|02|1050.00|002|Tasa|0.160000|168|25172408|3594|3.000000|H87|Pieza|ACEITE PARA TRANSMISION

80W90[180.00]540.00]0[2]540.00]002[Tasa]0.160000[86.4]25174001]3589[1.000000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00]4265.00]0[02]4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700]3595[1.000000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700]3595[1.00000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700]3595[1.00000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700]3595[1.00000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700]3595[1.00000]H87[Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.000000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.000000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.000000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.160000[82.4]26101700[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.16000[82.4]26101700[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.16000[82.4]2610170[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.16000[82.4]2610170[3595]1.00000[H87]Pieza]MOTOVENTILADOR]4265.00[4265.00]002[Tasa]0.16000[82.4]2610[Tasa]0.16000[82.

a| MANO DE OBRA BAJAR Y SUBIR TRANSMISION | 3300.00 | 3300.00 | 002 | 3300.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 528 | 22275 | 002 | Tasa | 0.160000 | 3564.00 | 3564.00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000

