Factura BJ 1701



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F8D9C768-FB62-53CB-9EDD-85AB6E24881B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 181127

ECONOMICO: 7221 PLACAS: MV1445H

SERIE: 3GCNW9EH7LG264680

KILOMETRAJE: 75644

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T17:59:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$800.00	0	\$800.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	\$1,162.00	0	\$1,162.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171723 - SENSOR ABS TRASESRO/DELANTERO	\$1,162.00	0	\$2,324.00	02
12.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$119.00	0	\$1,428.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174002 - RADIADOR PARA CAMIONETA	\$12,875.00	0	\$12,875.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
		RADIADOR				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 52/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T17:59:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

USquU3SVZK8gmoVo1U+ngyXYAgilB2d9O4kqLCoDuoZS6NUBHIQJzVQRACr6M7pvet6MNkxPUlpeUvBRIjUMRX9OMZztShxsj5M0li2Cdzvkgy+Pj5uRB8RL0WmGpTa1ETaswBiK0+JZNjLpb004/7/F5OuINqXepra exoF8biUZ7eCi08FPA+853TmMWiz78HIZpTApszjD8y9OdnqY0/V9qxhwAeTsjgCgTvQGiLn7BXFqVanmxkHn/ZYvyJ32Y1TPNmOWIQcMO/C8jlRY+wS5ow7lMRMbS87EuxccOGC38idiuHDM/db8H2lTGSb12vgN8 8F5WFcwt6AP0/Tb0---

Sello Digital del SA

RyK93wHULs/KKN+9L13wj3nyyQisvpMYrfW6dzl8uzZu8sE5Ys79nplzwEio5zlzbsAZAoz8qNV5jJTgZQ245LvA/LIGnDLUQjtwjzpHOzoJQnfP4Pz10nBQgV/XQUorW9T0639NO1f31bFFFaP/XAIG9k2MJVJShdsWVrq8+Kel1pi6ZwMH/CLWX9lAaUSZYsWFaW4gfK3iZqzLJJSyUYdZ1ma1E/MdmleJQMxz2gXv7lT5o0l+qG25N5hK3OSodxugPaNqHxLul5KjRDg3aNy0OxwoUPYjkHuWSzHKstqrGAV6o290ntiC9zjiCEJl7pBMlf1xhCrYPbdifFksw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1701|2023-08-10T17:59:36|99|0000100000070780081|CONDICIONES|24347.00|0|MXN|28242.52|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25171718|2962|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS | 1895.00 | 1895.00 | 0|02 | 1895.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 303.2 | 25171718 | 2963 | 4.000000 | E48 | Unidad de Servicio | RECTIFICACION DE ANTON O DE ANTON O

DISCOS|200.00|800.00|00|2|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|1.00000|H87|Pleza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O
DELANTEROS|800.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|1.00000|H87|Pleza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O
DELANTEROS|800.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|1.00000|H87|Pleza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O
DELANTEROS|800.00|800.00|002|800.00|002|8000|128|25171718|2964|1.00000|H87|Pleza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O
DELANTEROS|800.00|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|002|800.00|

DELANTEROS|800.00|800.00|902|800.00|902|Tasa|0.160000|128|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS
TRASERAS|1863.00|1863.00|0|02|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171723|3808|1.000000|H87|Pieza|SENSOR ABS DELANTERO

 $IZQUIERDO | 1162.00 | 1162.00 | 0102 | 1162.00 | 002 | 1162.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 185.92 | 25171723 | 3809 | 2.000000 | H87 | Pieza | SENSOR \ ABSORABO | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 1162.00 | 116$

 Subtotal:
 \$24,347.00

 IVA (16%):
 \$3,895.52

 Total:
 \$28,242.52

TRASESRO/DELANTERO|1162.00|2324.00|0|02|2324.00|002|Tasa|0.160000|371.84|26101700|3199|12.000000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE

AUTOMOTRIZ|119.00|1428.00|0|02|1428.00|002|Tasa|0.160000|228.48|25174002|4295|1.000000|H87|Pieza|RADIADOR PARA

CAMIONETA|12875.00|012875.00|002|12875.00|002|Tasa|0.160000|2060|26101700|4434|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE

