Factura B 95



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: D0DC8774-468C-5A61-B1F5-6AF348AC2E27

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 106363

PLACAS: FH82070

KILOMETRAJE: 122150

DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-11T14:55:04

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE INYECTORES CON CAMBIO DE PROPELAS,	\$5,200.00	0	\$10,400.00
		ASPERSORES, LIGAS Y TOBERAS			
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANTENIMIENTO A INYECTOR REVISANDO ASPERSORES,	\$2,500.00	0	\$10,000.00
		TOBERAS, LIGAS Y SELLOS			
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO DE INYECTORES Y REPARACION DE	\$3,800.00	0	\$3,800.00
		FALLA DE MOTOR EN INYECCION MOTORES DIESEL PESADO			

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-11T14:55:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

FRKNXpNMUoPsbzFkFTTUc7TTJNto0Lm2iH/HmxcAXFlmzH7N3HCBu7TxXYLADrGQUdRmyEu67Cmqko+Wd+yj7n/gWAlTSv7JEaflB8TEweluzGBGUYaOEInd/v11cN6rXpgc4WlxAh0VKq+M0eMJexNbdC9lYttbT
02I+Uw1Xlf7luy+MLJBmxAZpSPjD9sVXo5YvrxPRJyRxqnRtzYl4CY6OLlQovPOCFXDXGorujM3aMs5cd6nP5PcbShClfTxuqNa7PBjAbt1WOlnzNp0Zw7rxB0N+kZl6i73hGtolghKnAuyG5VgwatlFl46DtU3n7/14dFP.
Bh0MB7cmA==

Sello Digital del SA

CA5U2GSxesmGvmzyYBblnUkvl9krwW47Wd2VPVauNlc\t72Elf7rCWBkfwws1xw6TVlhidUbxkryV+ojLMbslauv7iZPz6pWUQnfCyMNyYQapGXGKLoMbzsoivW4lpgWhbgBxoFVD9cOlHr6HWKClQBxZcCQrlfMKl
x7AHbSkslydEYEwGdUXQacRmg58eDBZXQLjdHMpnrXwwKm63w9nZveDVMly612jW+t2BmqqWhHXoHuK2vlat56mixMfrGUsL5+cpliiQsQAoDQoD87hs7VA0SftOjS5QdpGrgmWNskLXDvJYm4HDPzYv7eUa6L;
vHYWa3e2qzkXmZvjVcq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|95|2022-05-11T14.55.02|99|0000100000511115283|CONDICIONES|24200.00|0|MXN|28072.00||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO
IMPULSA|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|3528|2.000000|H87|Pieza|REPARACION DE INYECTORES CON CAMBIO DE PROPELAS, ASPERSORES, LIGAS Y
TOBERAS|5200.00|10400.00|002|10400.00|002|Tasa|0.160000|1604|26101700|3527|4.000000|H87|Pieza|MANTENIMIENTO A INYECTOR REVISANDO ASPERSORES, TOBERAS, LIGAS Y
SELLOS|2500.00|10000.00|002|10000.00|002|Tasa|0.160000|1600|26101700|3528|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE INYECTORES Y REPARACION DE FALLA DE MOTOR EN INYECCION
MOTORES DIESEL PESADO|3800.00|3800.00|002|3000.00|002|Tasa|0.160000|608|24200|002|Tasa|0.160000|3872.00|3872.00|8



