Factura C 38



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: 0274C3A7-873A-59E8-9C6A-040DF8D94998

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACION: 73659

ECONOMICO: 0629

PLACAS: MV5410H

SERIE: LK850159

KILOMETRAJE: 70597

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-06-18T13:57:24

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Unidad de Servicio	25172100 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOSY/O TAMBORES	\$150.00	0	\$600.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$800.00	0	\$800.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS FIRESTON 195 R15C	\$2,589.00	0	\$10,356.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJES	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE HERRAJES FRENOS TRASEROS	\$711.00	0	\$1,422.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE FOCOS	\$950.00	0	\$950.00	02
		DE STOP, FOCO DE ALTA Y BAJA LADO PILOTO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-06-18T13:57:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YJnr0e97t1UoksQn0dm6266vqgBUSpFxDs8MgX8e0tlivXvqgF2mE6uOuNcF2PxlFhr9eW7lK7pl3l2Gjn1JkbpN2Fn/ITDCD+xJmTxe2+kzDwbBtgaYbPc6DzxO5ul87e3notz8SsidLdHxJrXoyiG/N4dvoUGGG98rjEK6H
Q|Vj0xxgYkebSlP5lw1lKGYapsBgEXlWWlmiy6y7+QDIrUC7lUhPJFUR/+BSK9DZ30g6bpDrplhlZgiDLrqVc9QTf/mrpANxzlidtr8Uh57zyy/lQGHSw0PekzKUnJGR1PSQGqCCm7vrJyREYV2Ew4BEpgExkKjdbG7zsqZ
vndWaw≡

Sello Digital del SA

eBsP/ePcG1rjixY1ekiEsf5b+B3izHcDinPJamPAHYTpl/Pc1T1GutdsOS46TNxLfaziNzHEiFSWSgHKIXBBoxyo34Mb4VB9CzJ439R8c1dhl9EzswR/IZelnQRuA3TplY5VD5GK4YEJ97BA44CLMISxHShtxL6NDLsDt8
RWxNS56iXwLOcyE37mOK8osGvLYazGkJq80VRQiB+q2lH8Pm3CMwx3Cqi7BvAsCFOp4i2lFMf1732wqsw086JvCTDznm7Y0oBl+37hAq6FfEmxz4f7JDjolnnjRB0uon6iqCHozjvOolXdgTEmYi3vlMua+K2FKggDl
Ns5PuAm7til A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|38|2022-06-18T13:57:22|99|0000100000050055252||CONDICIONES|20164.00||0|MXN|23390.24|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03220|601|G03|26101700||2791|6.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2792|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE[289.00](289.00](002]289.00](002]73sa](0.160000)(46.24]26101700]2799]1.000000]H87]Pieza[FILTRO DE ACEITE[189.00]189.00](002]7489.00](002]74sa](0.160000)[30.24]25172100]3001]1.000000]H87[Pieza[BALATAS]

DELANTERAS|1589.00|1589.00|0]02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|2796|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $TRASERAS|1589.00|1589.00|0|2|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|2797|4.00000|E48| Unidad \ de \ Servicio|RECTIFICACION \ DE \ DISCOSY/OUR \ DISCOSY$

 Subtotal:
 \$20,164.00

 IVA (16%):
 \$3,226.24

 Total:
 \$23,390.24

TAMBORES|150.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|2798|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25172500|2800|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS FIRESTON 195

R15C|2589.00|10356.00|0|02|10356.00|002|Tasa|0.160000|1656.96|25172500|2801|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION, BALANCEO Y

MONTAJES|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2899|2.000000|H87|Pieza|JUEGO DE HERRAJES FRENOS

TRASEROS|711.00|1422.00|002|1422.00|002|Tasa|0.160000|227.52|25173900|3025|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE FOCOS DE STOP, FOCO

DE ALTA Y BAJA LADO PILOTO|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|20164|002|Tasa|0.160000|3226.24|3226.24||

