Factura NS 1802



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 0C36C174-3D7F-5EFA-92B5-B461DAC82C60

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 70631

PLACAS: NT5364A

KILOMETRAJE: 333791

FOLIO: JIQ204G

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-03T19:00:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$8,025.81	0	\$8,025.81	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$654.50	0	\$654.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,605.88	0	\$1,605.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - SOLDAR CHASIS	\$3,890.00	0	\$3,890.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 38/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: \ PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: \ 99 - Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2024-08-03T19:00:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

aWRguiEZAſŁJJJXjvGNNc5NuaFhJWcQ8t9xtvSumuNckTAi6w6l4ll52hMXEvo5skr0hKOD5pNs0y/iVwSuZp9pbu3MpGlu6cBV4e5wXuOznilNz6yT7J7lFdKYPpmo8BXH+K85mBepJguPGZMlod09aB4HsZWMOW7AW AqcY3nzAMUJoSMR8V3YZ51vAALJQeGqlDOo4NshL14trKpL4vPNMGsqy47cm+SmCGgG5nWgGAdYzz3H5vsKKDZ2xdW5ZZRq2qudnkENla7rbJGlOwKSTWkzXO7q4+L14plMYTdsaZYYAlCKKRWlSj9l3cRJYtWzPSs+5Gz5+klzBTsW3Do

VoQo3piwoiyySeWYZzpN7flLSv+TZ+AmbPxEmeiR2Vrm8Kl/BLhL8oA3GsJ10Rt5QVvptTTaGsaR73N5JC31v/c0FiSdO81A7n4hb7gPdHUwPsBr1Kag1UkjG5yWWLIBnxTY5KT1fvacE3EunLdET13S+psUCLqQSx4B qClWlDxFurGxV+79altqLK+19w7nObRvj36PKD2F9+21GXVMouFeBcVmxXn3qH2/gZg4lbg9S8mYWGJzlvYA48WgNKpakloRahB56gAtj33QoMsvv0wVCrTrbjRlkaUB8joo9mHQD039RACwlQLb/D9PsFgEU3uh8Q

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1802||2024-08-03T19:04:18||99||00001000000700780081||CONDICIONES||16976.19||0||MXN||19692.38|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|4091|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

 $COLLARIN [8025.81] 8025.81 \\ [0] 02 [8025.81] 002 \\ [Tasa] 0.160000 \\] 1284.1296 \\ [25173900] 4092 \\ [1.000000] H87 \\ [Pieza] RECTIFICAR\ VOLANTER \\ [2007] AND \\ [2007] AN$

MOTRIZ|654.50|654.50|0|02|654.50|002|Tasa|0.160000|104.72|25173900|4090|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE

TRANSMISION|1605.88|1605.88|00|02|1605.88|002|Tasa|0.160000|256.9408|25172001|4356|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO

 $\texttt{DE} \ \texttt{RESORTES} \ \texttt{Y} \ \texttt{RELLENO} \ \texttt{CAMBIO} \ \texttt{DE} \ \texttt{FORROS} \ \texttt{Y} \ \texttt{TAPICERIA} \ \texttt{DE} \ \texttt{SOMBRERERA} \ | 2800.00|2800.00|002|2800.00|002|78as|0.160000|448|78181500|10659|1.00000|H87|Pieza|SOLDAR \ \texttt{CAMBIO} \ \texttt{CAMBIO} \ \texttt{CAMBIO} \ \texttt{DE} \ \texttt{DE}$

Subtotal:	\$16,976.19		
IVA (16%):	\$2,716.16		
Total:	\$19,692.38		

