NOTA DE REMISION COLONIA O SECTOR CRUDAD Y ESTADO IMPORTE PRECIO CANTIDAD 2 4 9 10 Servicio Correctivo a hisson Dick up 12 km 233032 13 14 15 16 hiab discompresto er 17 18 \$ 1200 reyes 19 SUB-TOTAL BY 130 20 1. V.A. FIRMA DE RECIBIDO CONDICIONES DE PAGO TOTAL

Feb.