Factura BJ 2046

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: C765CECB-C6C7-50CF-8438-C5B27626B027

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 96720

PLACAS: NJ-4135-B

KILOMETRAJE: 186180

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-07T15:22:23

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,125.39	0	\$4,501.56	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,670.06	0	\$3,340.12	02
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$247.65	0	\$990.60	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$315.05	0	\$315.05	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$771.94	0	\$1,543.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,393.42	0	\$1,393.42	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR MAZAS DELANTERAS	\$5,916.93	0	\$5,916.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BATERIA	\$3,017.24	0	\$3,017.24	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 81/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-07T15:22:23

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Jkli0LY//HFIQCHVHehCcDZ7s11nu6c6cXKLWiUeRWRtLzTDuWCtwfcP0NADucL4cjj8+dsZXhio8qCcOafa/lYRr9ViNUV/i0GjWWZBv34TiTn0Vum9ncwuVSlbx3m/L5dVeZDJh0+eF0NMbvdB4zh5xlG+mklzWkxgd
EQTrUZYksNR+hDDSBVyLrTm5TF6VVo1tbevG+vGabVtZaLASiR2izoVccCOxir96ANV2oXVW4lfWUHUEaDE3xETXLI75V7TWSCliqFlnDUmhp1XtrzDzwC06Lh0Xz8rBHqGXde0EK6uevSDM3W9IC7rxMirqUMH
X+n94rf6bxsUQYmno==

Sello Digital del SAT

ga+B/JzDD4GLBbeUKvKp/Nymi13GgjjDz1Cr/TdvlSqmsu2FZxbrfsPgg4wjeXFDzAaG91lRHl55Qr1nnUvqPUvFunrJPRvjPRnr151dl1MA19fsslmVu1td0KPD3WlIgf+Na6m4kjnr2HBTvxCnXn6DZC3aVR10LmmK0zk
v84MixkmTJwicwdKcZ7DiadxJJWldc71sL7G8itgynU1UE0kwnFK4GGnaBNJLBiH+Z6YSOTYmwMzr/XzqBUEEsp9OllC1kKz054VlBUPJVcMNMplKlsbUEVwYY5rlC/ExPxRE/s3W7xGKCD2n4AnofoHbOq3M9ZxeC
OlWttuQeEGET0a==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|Bu|2046|2023-09-07T15:22:22|99|00001000000700780081|CONDICIONES|21018.80|0|MXN|24381.81|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4563|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U[1125.39]4501.56]0[02]4501.56]002]Tasa]0.160000]720.2496]25172001]4566]2.00000]H87]Pieza]CAMBIO \ DE \ AMORTIGUADORES DELANTEROS DELANTERO$

 $C/U|1670.06|3340.12|0|02|3340.12|002|Tasa|0.160000|534.4192|25174200|4573|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO\ DE\ RUEDAS$

C/U|247.65|990.60|0|02|990.60|002|Tasa|0.160000|158.496|25174200|4572|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|315.05|315.05|0|02|315.05|002|Tasa|0.160000|50.408|25172001|4562|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

C/U|771.94|1543.88|0|02|1543.88|002|Tasa|0.160000|247.0208|25171718|4575|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR

Subtotal:	\$21,018.80		
IVA (16%):	\$3,363.01		
Total:	\$24,381.81		

SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS|1393.42|1393.42|002|Tasa|0.160000|222.9472|25171718|4590|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MAZAS DELANTERAS|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|5916.93|002|591

