Factura NS 1107

PARTIES AND THE PARTIES AND TH

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 630B80C4-9357-54CC-80DE-98EF9FF0D2ED

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 89341

PLACAS: GMY146D

KILOMETRAJE: 183968

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-27T11:55:50

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Reemplazo liquido de frenos y purgado del sistema	\$800.00	0	\$800.00	02
1.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$260.00	0	\$260.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Pluma de limpiadores	\$695.00	0	\$695.00	02
2.000000	H87 - Pza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$921.00	0	\$1,842.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Tambor de frenos	\$1,569.54	0	\$3,139.08	02
2.000000	H87 - Pza	25171704 - Cubre polvos con canillas	\$869.00	0	\$1,738.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Terminal de direccion C/U	\$1,132.85	0	\$2,265.70	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Horquilla inferior	\$1,562.13	0	\$3,124.26	02
2.000000	H87 - Jgo	25173900 - Baleros delantero con taza y reten (incluye engrasado de los	\$1,250.00	0	\$2,500.00	02
		mismos)				
1.000000	H87 - Ser	25173900 - Reemplazo de anticongelante	\$750.00	0	\$750.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Deposito recuperador de I?quido refrigerante	\$2,160.00	0	\$2,160.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - Soporte de barra de torsion c/u	\$1,998.00	0	\$1,998.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - Cambio de soportes de transmision c/u	\$2,290.91	0	\$2,290.91	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Tubo de enfriamiento (Tipo baston)	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Cambio de bomba inferior	\$3,250.00	0	\$3,250.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25171704 - Kit de clutch (Plato, Disco y Collarin hidr?ulico)	\$4,080.50	0	\$4,080.50	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Bomba de agua	\$1,350.62	0	\$1,350.62	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-27T11:55:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

DP2Ewnyh6oufxY6YLyqe6Ql0hpX9a9QRHlLdopFiiuWTrylSc/RlaoutwSQTyyANpal2XAkxeHGAHVaPHdHrGOv5P6Zy8qSQb2RNvBp6UIYdr3Rc3oeLez3c/p8qN4Jleo9xvOTf24g8h19s7Q0WTfmz/WcvDVsqJPHM7
ckWH6th5lU8MVmn6RRpYM0O1at+MzyCBpqQixdaiuQHSZiNxsBbFAwtXxMXpvnPBUW5pPaGyYA9BrY9SVABhT/1FbUpVwQL7VePwDL0Zh1bLCSlgxiyzRBwd+dwermiShMiEZUJVPhZapCEs3Ywr3zjGM87gE/T
eWQptZ0k/s+qnLzpQ==

Sello Digital del SA

hGo3LRDuAlTUkqwxWddiMrZmNA7353mLC3/L58j1kc5KhWvV3GQqclNz4bVLLJ7mi5DJ9nrDSNkdl3pajc97LJUfb4M+xGCFkV9xUYWg8oCf6fpbCxU4K8WWpCo0SGkpRXkl30d1LJH1Gj4zq0HNlbPlh5pWVrPM+QrTHXz3g+bx7xWZTyuc10slRmVpqdFpyswEKqPO/TFET9WEVfXmiCl5XTlwUyoRgJyFSC0ixFmg2Qys50ENwZUG/Vmi/10ZwTw+eP5G2/zVWIAQRDrSSZaJFzmh3r5WXBp4CF8nxLkhM6aYOTwR6Hc6FQukuVE0RDhXSnP3K11CH80.1+iiO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|7597|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reemplazo liquido de frenos y purgado

sistema|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25174200|7578|1.000000|LTR|Litro|Aceite de direccion p/litro|260.00|260.00|0|02|260.00|002|Tasa|0.160000|41.6|25173900|5691|1.000000|H87|Pza|Pluma de

limpiadores[695.00]695.00]002[695.00]002[Tasa]0.160000[111.2]25172001[5575]2.000000[H87]Pza]Tornill

estabilizadores|921.00|1842.00|0|02|1842.00|002|Tasa|0.160000|294.72|25173900|5548|2.000000|H87|Pza|Tambor de

Subtotal:	\$34,244.07		
IVA (16%):	\$5,479.05		
Total:	\$39,723.12		

