Factura NS 901



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 47D64E4A-CC2D-5598-A4A5-6A276142AF26

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: FC

ECONOMICO: 8000104083

PLACAS: AN-48-281

SERIE: 3D7261EP4BG615684

KILOMETRAJE: 127533

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC:CFE370814QI0

Domicilio Fiscal:06600

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-02T12:34:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA LISA	\$1,784.54	0	\$1,784.54	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA ACANALADA	\$1,883.38	0	\$3,766.76	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA DE ACCESORIOS	\$1,840.38	0	\$1,840.38	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - AMORTIGUADORES TRASEROS	\$2,168.91	0	\$4,337.82	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - JUEGO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$2,438.00	0	\$2,438.00	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES	\$8,500.00	0	\$8,500.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - SENSOR DE OXIGENO	\$2,210.89	0	\$8,843.56	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 61/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-02T12:34:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

LwxqjixTW+yy8yGnCvyQtJDxZ4Za+gnyYY6mJa6JqlOGVXydzhYXpro+l8aGqGyHVasCrsqfryPRsB23BMaSKUdrDjnqpwYP5/pAhLdOLZgXnNrsGrkiFY4afEMuQoCuu3KmREQuMC7xBytUkc4OMXbYmClj920001 6FlmBSK4geXEXoRrlLbPClOumvVycP5q3L94qUoCB+lKMY9FHAUTi8kzoL1hP+DP/fEL79klvZEpcRUIALmt0idB1J24BA1s1w6iRiHnLK5HZDebUltluBh+/kIJXGeksklzgPCpFpreafTCWSlVxGXn0BiY2zx6oF88Zc6 hhrsFioKa—

Sello Digital del SAT

omMc2ppCxrsFX51zsQsszCmDdBNilOmqSnyKpSdUMoH3uCz0P5Fg5C84AgMQn1Fbgb9rN253iaQzR4SvaOIPiGM+qSwy84DAqNEjhV2DD012UssJRKO+XIF5/6E7XclsS7WjZMv4XEGtvVytzE5LBO+DqcXrjl8idc
1a9B+8PKu1SpOxyJY3OiQZiKdWxlEzo2eTV2Y3VZYEspWpK+bJEtTMHoeLmc4lp+xxBiMoipl/r7mk5YxB+NLerJTQvQq/r7iPLH+jcW4LAl+3a/uhiQblK1tXXkDmUhQYncPAO5QLZrbTH18pJjqB4PJ4leRqFQ20tlVm
I kh+HSm8vnb4Glw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|901|2024-05-02T11:34:35|99|00001000000700780081|CONDICIONES|41509.15|0|MXN|48150.61|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CF370814QI0|COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD|06600|601|G03|26101700|9349|1.000000||H87|Peza|POLEA

LISA|1784.54|1784.54|0|02|1784.54|002|Tasa|0.160000|285.5264|26101700|5948|2.000000|H87|Pieza|POLEA

ACANALADA|1883.38|3766.76|0|02|3766.76|002|Tasa|0.160000|602.6816|26101700|5950|1.000000|H87|Pieza|BANDA DE

ACCESORIOS|1840.38|1840.38|0|02|1840.38|002|Tasa|0.160000|294.4608|26101700|5956|2.000000|H87|Pieza|AMORTIGUADORES

DELANTEROS|2040.74|4081.48|0|02|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0368|26101700|5957|2.000000|H87|Pieza|AMORTIGUADORES
TRASEROS|2168.91|4337.82|0|02|4337.82|002|Tasa|0.160000|693.0512|26101700|5958|2.000000|H87|Pieza|JUEGO DE TORNILLOS

 Subtotal:
 \$41,509.15

 IVA (16%):
 \$6,641.46

 Total:
 \$48,150.61

ESTABILIZADORES|1192.84|2385.68|0/02|2385.68|0/02|2385.68|0/02|7383|0.160000|381.7088|26101700|5951|1.00000|H87|Piezzi|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR
DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA|1836.82|1936.82|002|Tasa|0.160000|273.8912|26101700|5952|1.000000|H87|Piezzi|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,
RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1694.11|10241-11|002|Tasa|0.160000|271.0576|26101700|5768|1.00000|H87|Piezzi|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,
RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1694.11|10241-11|002|Tasa|0.160000|271.0576|26101700|5768|1.00000|H87|Piezzi|REPARACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE
ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|2438.00|(2438.00)|002|Tasa|0.160000|390.08|26101700|5955|1.000000|H87|Piezzi|SENSOR DE
VELOCIDADES||8500.00||600.00||002|Tasa|0.160000|136101700|5959|4.00000|H87|Piezzi|SENSOR DE
OXIGENO|2210.89|8843.56||002|8843.56||002|Tasa|0.160000|1414.9696|41509.15||002|Tasa|0.160000|6641.46||6641.46||

