## Factura NS 2396



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 4269022B-2541-5590-88FE-B95759E9FCBE

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI326050

ECONOMICO: S017

PLACAS: NZV2874

SERIE: MG432469

KILOMETRAJE: 0

FOLIO: FORA00628

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-14T17:22:53

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$700.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	\$1,650.00	0	\$1,650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CARBUKLIN	\$120.00	0	\$120.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO PLATINO	\$229.00	0	\$1,832.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$462.00	0	\$462.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,760.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO BOMBA DE GASOLINA BAJANDO,	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
		LAVANDO Y SUBIENDO TANQUE				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$10,875.00	0	\$10,875.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - LIQUIDO DE FRENOS	\$229.00	0	\$229.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 48/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-14T17:22:53

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

KCjxq78kkcsFV3egGXZAFy6sR7Q3YbYoHgVGi5Zkxu0e5/6dUGaY8MNeHFlaHtYvtGxOobnDJRAbtciHU1amFB1bUaelZEOGebCrBryJetn8dMge0D7y+eAuCGcczyVX05n9CQcmp8bgdfPo43Xal5+iE4FmljMxQXw YWXGaJjM9a3NSGiZODBeLClQJValWDJP2XmnQptqhV/RCVmolNPmiTesKjV8to/co17FJixbCl+R+WXt2sMPeuZ84tgXYNlBrxkSANliTaL7EU6PQmdsscFN50TBgvwmq+br6ukAmtcrXgJnWsNCQmD7DVtZGJvWk Go8yRUyG9eFj+36Q==

Sello Digital del SA

0twx9EUGvRjrUFZIAvdXMiQA6JTz80QU0likBiwMD50TvYeiOP/Npu63Aj380CQIQFdfe0R68SgyrvkgQl1n0tmwx7QNwCN5F8qDLFxJtH90g52YR4lLMVNTGabWukGEPNwBOJQmbqJngRAMmhFmHw6rlADRJGk
WXWIIt27F5AHhBBI+Gcwp4FlEzjfvQFOQ77RtAMrATww5G70W4Fj87k/kb3sUtWxSErFlPJprykJP+h2gcymsqVH5ydUnRKQlOB9UNmtUkN1VswdGiSA2IXRJREzjNwgF/XaQHozLb7wYzLMoHx9GN5Clvb4lQg+bb
FIV8Gwa.lkk/l wD5RnCiAO

■

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2396||2024-10-14T17-23-00||99||00001000000700780081||CONDICIONES||28803.00||0||MXN||33411.48|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||603||26101700||76|1.00000||H87||Pieza||MANO DE OBRA AFINACION MAYOR||700.00||700.00||02||700.00||02||Tasa||0.160000||112||25174700||599|1.000000||H87||Pieza||JUEGO DE CARLES DE

BUJIAS[1650.00]1650.00]0[02]1650.00]002[Tasa]0.160000]264[26101700]494[1.00000]H87[Pieza]CARBUKLIN]120.00]120.00]002[120.00]002[Tasa]0.160000]19.2[26101700]83[8.00000]H87[Pieza]BUJIAS ACDELCO PLATINO]229.00]1832.00]002[Tasa]0.160000]293.12[26101700]75[1.00000]H87[Pieza]FILTRO DE

AIRE;462.00[462.00](02]462.00[002]Tasai[0.160000]73.92[26101700]74]1.00000[H87]PiezajFilt.TRO DE ACEITE[189.00]189.00[002]T89.00[002]T3sai[0.160000]30.24[26101700]73[8.000000]H87]PiezajACEITE

Subtotal:	\$28,803.00		
IVA (16%):	\$4,608.48		
Total:	\$33,411.48		

SINTETICO SAE 5W30|220.00|1760.00|0|02|1760.00|002|Tasa|0.160000|281.6|26101700|241|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO BOMBA DE GASOLINA BAJANDO, LAVANDO Y SUBIENDO

TANQUE|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|26101700|240|1.000000|H87|Pieza|BOMBA DE GASOLINA

COMPLETA|10875.00|10875.00|0|2|10875.00|002|Tasa|0.160000|1740|25171718|4|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25171708|6|4.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O

TAMBORES|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|126|1.000000|H87|Pieza|LIQUIDO DE

FRENOS|229.00|229.00|0|02|229.00|002|Tasa|0.160000|36.64|25171708|7|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1863.00|1863.00|0|2|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|81|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|251717718|80|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENO BALATA

DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|28803|002|Tasa|0.160000|4608.48|4608.48||120000|218.24|28803|002|Tasa|0.160000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||1200000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||120000|4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608.48||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||4608||460

