Factura BJ 336



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 76430560-D4A1-5D62-9F0A-B1BB9B98ACAF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 0

ECONOMICO: NE0171A

PLACAS: NE0171A

SERIE: EK026754

KILOMETRAJE: 416410

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-23T21:59:43

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - ROTULAS	\$344.14	0	\$688.28	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$267.00	0	\$534.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - TERMINALES DE DIRECCION	\$304.00	0	\$1,216.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$247.00	0	\$247.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - HORQUILLAS SUPERIORES	\$1,027.29	0	\$2,054.58	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - BUJES DE HORQUILLA	\$516.21	0	\$516.21	02
4.000000	H87 - Pieza	25172114 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$40.00	0	\$160.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - LIMPIEZA Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS	\$100.00	0	\$100.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173901 - CAMBIO DE RELEVADOR C/U	\$333.50	0	\$667.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION DE CLAXON	\$550.00	0	\$550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIAR FOCOS DE CALAVERAS	\$139.00	0	\$139.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO DE BULBO DE STOP	\$460.17	0	\$460.17	02

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2023-03-23T21:59:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Vn0gshXaUtMtxkzyhMlezT15mPlUp74tM3u6SPIFRBuV2z878emQxoZeEcbEWDRxx04vXzaWKm6uMBaFsI+PyB1XQiv4+SUQHQmzN8OlG5/J7e17ttZ9scHBu91gaowSUJ7ZO9dGcqn6CHRpRVWTEWGyAGT0Y
UrSvErq1VTxw5ibxQSLxJloAyzQJa2s7CNBDqnwOM6y6VJ6rU9ej8yZ7o0X1P9NTijnkxJu9lFZFIRBl2MSPHLu7FlzHmQP+rp0tT3w44nASghmWDhqnQQSzk0xZ2dd5i1k90kVig7+7q+mTfD/P59bZ575hZlFbHL9b/R
WJvsWarfuTV79il0bOw==

Sello Digital del SAT

qP309LLWsyPWQ0nMJDe3lk9HIIN8CVJvNGTae7zJiMzTbGHIIc7F9KREn4f0p/sE6HIInzRCerLKJ0knBoHP2B7r/kk+80Nmix0PJKAL15baQRrfGcl9xDj1ExJE9/vnM3lsvbNGtU8boVSOu+1yizAPOFLBcQTY25qjsGf kq1smWYQuQbFi/o48F92awSZgWMJ/2mq6c2xnL12LBJE3FDNb94QuU04;FP0jyC3XZ5kUNSZTQXNcpZAd5kXFlpAv0xgg0Ty9iPHPnJaj1SAaVd7EDTvudkwAW8+c8D9Ycn3/YfBacaYPNemW0BY8BsroEzTiBG

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||5J|336|2023-03-23T21:59:42|03|00001000000500552520|CONDICIONES|7332 24|0||MXN||8505.40|||01||PUE|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL

MEXICANO[04330]601 [G03]25172001[90]2.000000]H87[Pieza|ROTULAS]344.14[688.28]0[02]688.28]002[Tasa]0.160000]110.1248[25172001]112[2.000000]H87[Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS

ESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000]H87[Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000]H87[Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000[H87]Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000[H87]Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000[H87]Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.00000[H87]Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000[H87]Pieza]TERMINALES~DESTABILIZADORES~C/U[267.00]534.00]002[Tasa]0.160000[85.44]25172001]111]4.000000[H87]Pieza]TERMINALES~C/U[267.00]534.00[002]534.00[00

DIRECCION|304.00|1216.00|002|1216.00|002|Tasa|0.160000|194.56|25172001|61|1.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA|247.00|247.00|012|247.00|002|Tasa|0.160000|39.52|25172001|133|2.000000|H87|Pieza|HORQUILLAS

SUPERIORES|1027.29|2054.58|0|02|2054.58|002|Tasa|0.160000|328.7328|25172001|134|1.000000|H87|Pieza|BUJES DE

Subtotal:	\$7,332.24		
IVA (16%):	\$1,173.16		
Total:	\$8,505.40		

HORQUILLA[516.21]616.21]0102[516.21]002[Tasa]0.160000[82.5936][25172114]124[4.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO CIUJ40.00]160.00]0102[160.00]002[Tasa]0.160000[25.6][78181500]71.000000[H87]Pieza]LMIPIEZA Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS]100.00]100.00[1002[100.00]002[Tasa]0.160000]16[25173901]135]2.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE RELEVADOR CIUJ33.50]667.00]010[2167.00]002[Tasa]0.160000]160.72[78181500]136]1.00000[H87]Pieza]REPARACION DE CLAXON[550.00]502[505.00]002[Tasa]0.160000]88]25173304[137]1.000000[H87]Pieza]CAMBIAR FOCOS DE CLAVERAS[139.00]139.00]002[Tasa]0.160000]22.24[25173304]139]1.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE BULBO DE STOP460.17[012]460.17]010[Tasa]0.160000[73.6272[7332.24]002[Tasa]0.160000]1173.16]1173.16]]

