Factura BJ 57

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: BF6D1BD6-1209-5089-B9D7-98CE9CE0BA7D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022

ECONOMICO: 57168

PLACAS: SP

KILOMETRAJE: 173173

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-11T08:44:01

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
3.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE REELEVADOR C/U	\$1,372.65	0	\$4,117.95	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE DESTELLADOR C/U	\$2,213.95	0	\$4,427.90	02
3.000000	H87 - Pieza	25173900 - MANO DE OBRA POR HORA SERVICIO ELECGTRICO	\$548.59	0	\$1,645.77	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE SWITCH Y PASTILLA DE DIRECCIONALES	\$4,955.33	0	\$4,955.33	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE ELEVADOR Y CHAPA DE PUERTA	\$1,100.00	0	\$1,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE PEDAL	\$900.00	0	\$900.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-11T08:44:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

OhJioF06LFNbJkoHqlAkV73xTksppjoLlU8NbPmbhEWhTn4ro2t/wAb4EAlTbmxW9ciZxYloT9vTAexNAtUqvRL2RMhwxGyp/bQUkeF8QvQt2vQuHqn2sl7ah90/++xpv5Sok5SQtFPG2Fmo1eS5n1+Mq56da9OKh3jSk
d8ZmZYRv0yym4BxVMiXnkLJUmpQ1h94ttuiWP5Nk2o0tjovfKs+h/0gJ7LWA9y4Lq0FyAmKRR7AdYWiLIW/2nqA30YMjan9h10UrNXSO9RkOl0xbi3n7eH0Cg+lhZrWAa4WVcSFfrOIP+Jsqt+YB12uP6BAwQR7Hp01
aPYnWe52Y5v7a4a--

Sello Digital del SAT

bnHsE879kg2rqmf8b2WRpUcaOvGhavu1rbkhBM2+JTb0UyDgDdFW4YXPH52pbKki/k0mFNqvYV7UJl7qbw2LKJp/Hw4ExoP4bhvaeU0595MPAz7dky9DyWg2A/j9svzgnPlEv4hTmT5loFd2O/IRIZLQX3+0lqXoQ5u1
M0wPNtzyy6rYm82KHNzd6iORsT+iVC+WExvM/PpVn9nXw2voHUxn7aai5r4N2VTIW66+D2RnzmkX4+mNKXNIV0hElChRoE20TNhs+Qh3ruBzUuDR2ZGYEjyV3H8cZ5+bdMZhA6BxyIDwDLUIRkm+raaUIV4JZLH
w/50Fnlun6PLIPVONGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|57/2022-11-11T08:44:00|99|000010000050555252(CONDICIONES|17146.95|0]MXN|19890.46|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION]06600[601]C03]25173900[2288]3.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE REELEVADOR C/U[1372.65]4117.956]002[Tasa]0.160000]658.872[25173900]2299]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE DESTELLADOR

C/U|2213.95|4427.90|0|02|4427.90|002|Tasa|0.160000|708.464|25173900|2300|3.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA POR HORA SERVICIO

CUI2213:90|4427:90|0102|4427:90|0102|4383|0.160000|708:464|2517:9900|2300|3.000000|H87|Pie2a|MANO DE OBRA POR HORA SERVICIO

ELECGTRICO|548.59|1645.77|0|02|1645.77|02|Tasa|0.160000|263.3232|2517:3900|2301|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SWITCH Y PASTILLA DE

DIRECCIONALES|4955.33|0|02|4955.33|002|Tasa|0.160000|792.8528|25173900|2302|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE ELEVADOR Y CHAPA DE

PUERTA|1100.00|1100.00|0|2|1100.00|002|Tasa|0.160000|176|25173900|2303|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE

Subtotal:	\$17,146.95		
IVA (16%):	\$2,743.51		
Total:	\$19,890.46		

