Factura B 74



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: BF8FEEF7-36BB-5ECF-9BB5-C35763EBD04D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 95534

PLACAS: MU6193G

KILOMETRAJE: 146296

DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION
RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-04-23T16:57:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	КТ - КІТ	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$25,133.23	0	\$25,133.23
		RECTIFICADO DE VOLANTE BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE			
		TRANSMISION			
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$4,474.92	0	\$8,949.84
1.000000	E48 - UNIDAD DE	25173900 - REPARACIONDE LUCES Y TORRETA Y FAROS TRASEROS	\$3,500.00	0	\$3,500.00
	SERVICIO				

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-04-23T16:57:38

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

kavZUUmj6tVZF4hv93dVOmJz/XhTOqbP6am0D3pd2uMN0ILMX9Xd4gprKZMRHlihb0NDtAOLV8cWGO1192QNv36rS2Xli9Cqpdkmcy35FS+poeRdFuH0al2pc1sBwLDBGwit2pzOWL9Nv3cPPwt5kJ1WrQivtWTaF ShhvW7fnMNa3cH36wxXCa6hsgRFwupsAWKnCnFlsCpehebL31jiiHn3ASmpTry3YLJJQXjBv1vTuGKJ8etLH6STKPJHzCIXOm1MHR8ArVlAgvaTYwWpZJpE9enH4EakHzdCxUKPr0sGnX7Miuq1EgyYNWskYjIhdi betSqCiSUGR5+yLZ0w==

Sello Digital del SA

 $XRGSitu80RDJFgqg+YAQWd31ID7j602ROXyoBdTSC5aR6sYbFvuSvS923wim78C8M7gq1vl8ptiv8R3yaFEqRQHo3qUOOXwsZ+/qck91etv4w2lvEH6WNo3CsH6ftR8n467lP32EuuY3MPNYIUthQMkHwHkdqja7\\Mctcxqw2Y8nhhJJdKBMZwqjdxdfFVOWR+IUEyqGb+hUmZcTgf+vsYOHuCWVpphv5xB7wWN57qkjwOTx/38ljnca6E4O+ia9OgtJlu4OJ6GGdxl6jzhZpXvf676VqqkLQzPAM6wUcnUy9KHjRpy3AA0NOETrgGLkwp4Ua6nsGDxODPOSNu+qw=$

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8|74|2022-04-23T16:57:37|99|00001000000511115283|CONDICIONES|37583.07|0||XXX||43596.36|||01||PPD|58000|EIM110627PY3|ECO
IMPULSA|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26111900|2048|1.000000||KT||KIT|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE BUJE
PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|25133.23|25133.23|002|25133.23|002|27|asa|0.160000|4021.3168|25172004|2064|2.00000||H87|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
C/U|4474.92|8949.84|002|8949.84|002|Tasa|0.160000|1431.9744|25173900|3336|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|REPARACIONDE LUCES Y TORRETA Y FAROS
TRASEROS|3500.00|3500.00|002|3500.00|002|Tasa|0.160000|560|37583.07|002|Tasa|0.160000|6013.29||

Subtotal:	\$37,583.07		
IVA (16%):	\$6,013.29		
Total:	\$43,596.36		

