DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Inspeccionado por:

Firma:



Supervisado por:

Firma:

Nombre: CFE Distribución	Fecha: 18 03 22	3GCM7H1C7XM50095	58
1999 Cheurolet Kodiak	Blanco	Placas: Económico: Kilometraje: FH 81 83 7 57 14 9 20 9 8 6	
Nombre del Técnico:		2 Control of the Cont	

FALLAS REPORTADAS:

	REMPLA- ZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRA- TADO \$
1						
2			Turbocargador	in the second second	A	18,500
3	2		Albrazaderas de salida	+850-	1	18,500
4	1		Cambio de aceite de motor.			
5			Turbocargador Abrazaderas de salida Cambio de aceite de motor. Filtro de aceite y de aire.			=3,850
6						
7	1		Mano de obra		\$1,500	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				de la lace		
17				Sand officer		
18	Sheet St					
19						
20						
21						
22						
23						
24						A
25						
26						
27						
28						
29				1. 3.4		
30				man had a standard		