Factura BJ 130

Bosch Car Service

Para todo to que tu auto necesita.

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: CBEE3D5D-EE8A-5161-9C21-FE3C4F34B591

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80400

PLACAS: ND6276B

KILOMETRAJE: 274276

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-04T09:42:04

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,229.62	0	\$2,459.24	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$899.69	0	\$1,799.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - DESMONTAR HORQUILLA PARA REALIZAR SOLDADURA LADO	\$1,550.00	0	\$1,550.00	02
		IZQUIERDO				
2.000000	H87 - Pieza	25171715 - RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	\$600.00	0	\$600.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$774.29	0	\$1,548.58	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$1,194.36	0	\$2,388.72	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$1,079.94	0	\$2,159.88	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-04T09:42:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

E6SM8k/4ulbnv7TtxBAsf/GoYIT1mfCj44RPBSwHPQpNmMRPi+8ukHY/mvz5zgc5n2Mz2rLu+Nbl/VGIISCWx8sLqBWgo0nE9eIDCCGj5qshntWvWjiXsPUzR/5yUEjC/AZTJLH/T1aTJo+la6p5wbCaARA6/GWILb8qiSi
r9IV/Ozxk2To2y+r6hjup0X7MLA2iEAThLTJIK5mgpZjpomUGvV4J123FVTSLr04Ind+K2d3ljfeXbPT1vM7VpXTKdG2CzH3MuJc2dWxRaEXuPCvILEFaNrLgluaPoJxQJI41Jpl7jfvITqTWSk7i7lF/gmL7X/X/RETYtqW1j
on1n==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|130|2023-02-04T09-42-03|99|000010000055055250|CONDICIONES|13244.36|0|MXN|15363.46|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION]06600[601]C03]25172001[5063]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE ROTULAS C/U]1229.62]2459.24[0]02]2459.24[0]02]2459.24[0.02]Tasa]0.160000]393.4784[25172001]5066]2.00000]H87]Pieza

IZQUIERDO|1550.00|1550.00|002|1550.00|002|Tasa|0.160000|248|25171715|7009|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS|200.000|400.00|002|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25174200|5072|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

 Subtotal:
 \$13,244.36

 IVA (16%):
 \$2,119.10

 Total:
 \$15,363.46

FRENOS|600.00|600.00|002|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|5084|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE
FRENOS|774.29|1548.58|002|T548.58|002|Tasa|0.160000|247.7728|25171718|5080|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA
C/U|1194.36|2388.72|002|2388.72|002|Tasa|0.160000|382.1952|25171718|5087|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO DOBLES RUEDA DELANTERA
C/U|1079.94|2159.88|0|02|2159.88|002|Tasa|0.160000|345.5808|13244.36|002|Tasa|0.160000|2119.10|2119.10|

