Factura NS 1120

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 1BDB515D-0B59-5C32-8D00-5E3627A49F53

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 98687

PLACAS: NJ4134B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-27T12:19:49

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,358.94	0	\$2,717.88	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$1,557.04	0	\$6,228.16	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR MAZA DELANTERA	\$5,881.64	0	\$5,881.64	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA TRASERA C/U	\$2,170.01	0	\$2,170.01	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$3,933.11	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-27T12:19:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WZKjauNzihw5bLobFru4Eq8/MWkb8h15hlP6D+RsPU8809l6FB/V5NsvljnRE0Eooieuc29wog3XqDcwxQZlJHNszkuQRstMFWEbizFi5Em8CUEXAZhtjTp0FFjLKsLe3o6cA8R7mh2WyY/JzyLu27/ajkU9w+u/l+RqND
3GktLu+OYnxQOweVV6MBGr6VMBdJqblMc9Jw4HTD70gidqOWQf6Nbjlal9H1MKnoKwA6h9MlF1+V7N5QZ1a2c58739KB80q9AERaQR5c0n34lkYk46flagh1aSJTRFc1tS0RLZ7oTG07iSuceSL2rYxsUTJKTla8fl6r
rif6WCRlKhX4==

Sello Digital del SAT

J9GV/yjU33lRvwEkXS1xu9LqSVF8yXOcMEVDkhj3l7H7kYpN+4T/6OGoY/vuS3snkCR5wvcYh1HSYLxNym6blcHha/eYDZnsvzlo2ocE8J1n0dCppLEn;9v59KmVYMunwscxGba6NxSxn1jiCY4zw0vwNe7ZRWLgS+4
VeqrHoUSLGJ8CH7mz5eRHcYzVK1HxuDuv2qHIFjrZG0/gNHMzjqhd/4Bm+tThYmuzilhFAWmFb6BgiG4Q60+HNfwUzZD3ZZyYt07REla0agSpkaTE35zUl+JpTintzjR6RcDZCqSWixSdvZBwER/oWyH8BYjZrgQA0)8
F8Q34nxCl lw7P9Cws=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1120||2024-05-27T11:19:42||99||00001000000700780081||CONDICIONES||27787.30||0||MXN||32233.27|||01||PPD||58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE|
DISTRIBUCION||06600||601||G03||25172001||1329||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE ROTULAS C/U||1358.94||2717.88||002||2717.88||002||7388||0.160000||434.8608||25173900||1331|4.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE
BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR C/U||1557.04||6228.16||002||6228.16||002||Tasa||0.160000||996.5056||25173900||1337||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
C/U||2040.74||4081.48|||002||4081.48||002||Tasa||0.160000||653.0368||25173900||1336||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

C/U|1192.84|2385.68|0|02|2385.68|002|Tasa|0.160000|381.7088|25173900|1138|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR MAZA

DELANTERA|5881.64|5881.64|0|02|5881.64|002|Tasa|0.160000|941.0624|25172001|1118|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA TRASERA

Subtotal:	\$27,787.30		
IVA (16%):	\$4,445.97		
Total:	\$32,233.27		

C/U|2170.01|2170.01|0|02|2170.01|002|Tasa|0.160000|347.2016|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|309.34|0|02|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25172001|1327|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

C/U|3933.11|0333.11|0|02|3933.11|002|Tasa|0.160000|629.2976|27787.3|002|Tasa|0.160000|445.97|4445.97||

