Factura NS 2016



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 630F4C6E-CC49-5C9A-B46F-7C77647ABA42

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 86080

PLACAS: NT5358A

KILOMETRAJE: 302278

FOLIO: JIQ225

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-29T08:31:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$5,176.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$1,331.77	0	\$2,663.54	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	\$1,872.86	0	\$1,872.86	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$865.50	0	\$1,731.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,109.91	0	\$1,109.91	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BALERO, CHUMACERA DE CARDAN	\$2,365.00	0	\$2,365.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL SISTEMA	\$800.00	0	\$800.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-29T08:31:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

IIP2F6ioenV/alcihnDFALuV2U4IIWuV3Jpv+13g0FUxtNockySbvAK13noH4RSsbqGhWiLUe4rA3sM4UW0XYFBI06rtofUB/Op9+9ZAIP14PVJNHUIHE/SAXi0/ISY6FZP4haj2C2ed38N64l7ZpX1EjXnhUP0dcQL4DQT KwrAq1DsOwKHpTG08N2+Cujv9ia70ZXauJVC1L/0iMap4nceA6m8iCDxk0P9c4+vTCLhf0i6v0HoeWIECK32JNl3v12egnE3Sy5ijMf+4Ch8uXAmqSbzYCjARBO2vm3H34sKy96GYABGmD5il2DamD4m2EqwbtVUp 7JbOa+zVi8/03nQ≔

Sello Digital del SA

uJSW+uuGOjiAgitMkuebzizDLxiEHO5D09deinoEuqYT4mr56S4uTA8IVcHaYd0uFxhpuXq0Y7dcqYCUO6NRRTxeS28N5ZYwZ8kcg+3KgnkEUd9mrYq9VKiVzeGX1ec7u4VWg9EudqkY138EvCHtcEWDnyDd88lZ LIAcnrhgliwEVoLUa/jQ+oNPpATQUB73eVAyarR5i7bFlavw6nsfRTuwJHh\rFWi+hDc4dtv2mGbd9FjdHnEqxydoED5e4aDmgRNdb30XMAXzhzGVYD7ZDFnZvForDLsIqOc/n/ZLirt1JWGv2P1bVmiklkDzvIM/6pLek4v Grxx7APnFGrO≕

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3552|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1294.13|5176.52|0|02|5176.52|002|Tasa|0.160000|828.2432|25172001|3553|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ BIELETA$

C/U|1331.77|2663.54|0|02|2663.54|002|Tasa|0.160000|426.1664|25172001|3554|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION|1872.86||02|Tasa|0.160000|299.6576|25173900|3571|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|309.34|309.34|309|17asa|0.160000|62.2944|25173812|3332|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O

Subtotal:	\$18,021.83		
IVA (16%):	\$2,883.49		
Total:	\$20,905.32		

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|1913.66|1002|1913.66|002|178aa|0.160000|306.1856|25172001|3349|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS|865.50|1731.00|002|1731.00|002|17asa|0.160000|276.96|25172001|3341|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA CU|1109.91|1109.91|002|1109.91|002|17asa|0.160000|177.5856|25173900|3523|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO, CHUMACERA DE

CARDAN | 2365.00 | 2365.00 | 0|02 | 2365.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 378.4 | 25171704 | 3374 | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL PROPERTO DE PROPERTO

 $SISTEMA [800.00] \\ 800.00] \\ 0] \\ 0] \\ 2] \\ [800.00] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 2883.49 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 2883.49 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [18021.83] \\ 002] \\ Tasa \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.1600000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.160000] \\ 128 \\ [0.1600000] \\ 128 \\ [0.1600000] \\ 128 \\ [0.160000$

