

PA OPERAD	REPORTÓ	OBSERVACIONES	SUSPENSIÓN	DIRECCIÓN	CLUTCH	ALINEACIÓN Y BALANCEO	LLANTAS	AFINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA	CENTRO DE TRABAJO		MA TOURNAL DE EXCEPTIONAL NIVERS ACCIDENTE.
OPERADOR	70	Se salió la				ANGEO			MALÍA	Pedroja I. 92105	ORDEN DE SER	COMISIÓN FEDE DIVISIÓN C ZO
JERE GENTRO DE TRABAJO	ENTERADO	Illanta delantera lequienda		OTROS	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	HOLALATERÍA	SISTEMA ELECTRICO	FALLAMOTOR		FECHA 3/02/22 MARCA Ford Ranger ADSCRIPCIÓN ODT	ORDEN DE SERVICIO DE VEHICULOS	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA
	-											