Factura BJ 191



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 645C1545-5EDF-5C7F-B685-3FFB5741310B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 5000

ECONOMICO: 81795

PLACAS: GW2167C

KILOMETRAJE: 329568

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-25T11:47:52

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES MAESTRA,	\$6,795.00	0	\$6,795.00	02
		MUELLES SEGUNDA LADO DERECHO, MUELLE MAESTRA LADO COPILOTO,				
		CAMBIOS DE CENTRO, ABRAZADERAS, TORNILLOS Y BRIO				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores delanteros	\$2,280.00	0	\$4,560.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Horquilla inferior	\$4,155.00	0	\$8,310.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - Gomas de barra estabilizadora	\$895.00	0	\$895.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$2,047.00	0	\$4,094.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$769.00	0	\$1,538.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174200 - Maza de rueda delantera	\$3,466.00	0	\$6,932.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-25T11:47:52

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

IBwDu3aLYHl8zW8yZ1Jh7hk8VyUgQA2EoYHoi1go3ZnX97nNugzY5g200rXnlSyoQbPjxLEDlkAMgLkGiDHeO+0PP2rRzig8Lo1auMKOaUKiH/5LFcrQTMKnFlmbreC9rKRSn1zHnXGmZfVRkT5n99atw4STzNe6lh
MClgLcJgUEqb2yD0thnYaNOY4LmoRzwYlFmEYksXmbM/l24qZoJWiCC8r0thMUMTpkZ+m1mnltoG/plwNypyiG7vWhx0Lq9caUt67o/QTz6YjB/2uGS5QXF5ejJJWHaXra4K11+ZsOgvMxZUg84ew3QLspzZGUscYx2
xPC4Xo74BSYxZiOg==

Sello Digital del SAT

YMrCb2S6vIPCbrGOQiUGd6KzoH6ult-hcSftu9AjAhJpG5kP2+5Dc3J1PXTw1gp4IVMZmEOyWeYnx9M520ixRFkEiVUCLGyntXPIK0VuaoaP51EDXS0EurFLIUj54IGn7yDYyXYPj+188kr5j.46VRh9BMf9NJq0xx0C
2LnPcwU33uW+Fijh+IT9iAS3ghgre4E/IXU6qrNq0uOiJ5hm8wTJOZTuL9JRfMvC8d1/bcqfsCiVIII57oGqV+0YObX+r0kWGk2f4XE+ILBvVRssns6poeF9S7+3QAEuCt1Mxn5kidcLgZnvxPUSpbtf6MzI380vgSToAxEB
.lsk8D1w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|191|2023-02-25T11-47.51|99|00001000000500552520|CONDICIONES|33124.00|0]MXN|38423.84|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|6990|1.00000||H87|Pieza|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES MAESTRA, MUELLES SEGUNDA
LADO DERECHO, MUELLE MAESTRA LADO COPILOTO, CAMBIOS DE CENTRO, ABRAZADERAS, TORNILLOS Y

 $BRIO[6795.00] \\ 6795.00] \\ 0/2[6795.00] \\ 0/2[795.00] \\ 0/2[7asa] \\ 0.160000] \\ 1/087.2[25172001] \\ 2847[2.000000] \\ H87[Pieza] \\ Amortigua \\ dorest \\ 1/2[2.000000] \\ H87[Pieza] \\ Amortigua \\ 1/2[2.000000] \\ H87[Pieza] \\ Amortigua \\ 1/2[2.000000] \\ H87[Pieza] \\ H87[Pieza]$

inferior|4155.00|8310.00|0|02|8310.00|002|Tasa|0.160000|1329.6|25172000|7015|1.000000|H87|Pieza|Gomas de barra

estabilizadora|895.00|895.00|0|02|895.00|002|Tasa|0.160000|143.2|25174200|2853|2.000000|H87|Pieza|Terminal de direccion

Subtotal:	\$33,124.00		
IVA (16%):	\$5,299.84		
Total:	\$38,423.84		

C/U[2047.00](4094.00](0)[2](4094.00](0)2[Tasa](0.160000](655.04](25172001)[2841]2.0000000][H87][Pieza][Tornillos estabilizadores]769.00](1538.00](0)[2][1538.00](0)(2)[Tasa](0.160000)[246.08][25174200](2854]2.000000][H87][Pieza][Maza de rueda delantera]3466.00][6932.00](0)[0][6932.00](0)[2][Tasa](0.160000][109.12][33124](0)2[Tasa](0.160000][5299.84][5

