Factura NS 1558

PARTIES AND PARTIE

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 1136336A-DF54-5C09-A4D4-2D641F1392C4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 88460

PLACAS: 0

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-05T15:07:45

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	\$632.45	0	\$632.45	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$5,560.93	0	\$5,560.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,116.25	0	\$1,116.25	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$2,588.26	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,196.59	0	\$4,393.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE BUJES Y CAMBIOS DE	\$3,116.00	0	\$3,116.00	02
		CENTRO				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.67	0	\$1,630.67	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
2.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE DE TRANSMISION 80W 90	\$225.00	0	\$450.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL ONCE PESOS 78/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-05T15:07:45

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

TIHTPpyu12mrRakPNNqOFDY7z6V/473wEhs7Nb8l7SfmR5FMRxs8ljiJVewNooBxva3q|SJdOlCsW6jeiYrCka+gkxNk2TMudLj8g9MJ1SjgS7Mc8ngx+nTmmK8olSijhavc3w8ll8YUB+tillGsrKIVau63n2jDXnEQlSY638
SZEoe9EP40VQ9uLlxYFRIDUWdlfxHHD7d/7ewoEUv86D/87lNe7wAwulsv7ePAwtszQxi5twZMwyzAJVQhy0ljMlCUk70ZEKuzTqZ/4gn91Wq4gZOlypB46mxwaeTnlugsevFPdMCeluff03hTW8/Ri/24oY5WztUSai+CnCFIMCA==

Sello Digital del SAT

r8+KO1ysWiZHULA/z/m9FeLpJkaBimuOikV2aak8+JUJupJi/P9LdrLJcouM3IPns4cxHrdCyD9dPlFZHG6xabjEcGP1MeU47A8maJo3IZqcZNn4Njd+N5rd6rb9TLzP8/5rRKcOaqiS4MLNPk4GlCSLFzrgY1pEzrqNQdZ
MY2E/NldZdiBHrwQk1/urlYJJ0wh2VKOFJvR13EURFHt7lb5iYLc3ERULWm63Rx5zNIJEztTCa/YOM7wlqEWm8FXJ8CimygrvqiOphjeTJIouTsG0aFIO8P7iyUPAc9KLMMOD9TRqOa5inWOR5CKrlQ7ix7ioFwEiB
vI J F6cOD--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS|1558||2024-07-05T14:07:41||99||0000100000700780081||CONDICIONES||19837.74||0||MXN||23011.78|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE
DISTRIBUCION||06600||601||G03||25173900||305||1.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR||632.45||632.45||012||632.45||632.45||012||71380||011.192||25173900||206||1.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN||5560.93||5560.93||012||5560.93||012||Tasa||0.160000||889.7488||25173900||207||1.000000||H87||Pieza||RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ]350.00]350.00]0[02]350.00]002[Tasa]0.160000]56]25173900]205[1.000000]H67|Pieza]CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION]1116.25[1116.25]002[Tasa]0.160000]178.6]26101700]222]2.00000]H67|Pieza]CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U|1294.13|2588.26|0|02|2588.26|002|Tasa|0.160000|414.1216|26101700|228|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

 Subtotal:
 \$19,837.74

 IVA (16%):
 \$3,174.04

 Total:
 \$23,011.78

C/U[2196.59]4393.18](0/2[4393.18](0/2[7393.1

