Factura NS 2082



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 4A7585E8-7E39-5A44-9173-DC3919A2414F

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 74952

PLACAS: NF7706A

KILOMETRAJE: 262525

FOLIO: ZAM245

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-12T09:07:15

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - TRASLADO DE VEHCULO DE AV. 5 DE MAYO A TALLER PARA SU	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
		REPARACIN				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	\$1,395.77	0	\$1,395.77	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ESCOBILLA	\$972.00	0	\$972.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA	\$2,566.42	0	\$2,566.42	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - CONECTOR DE VULVO DE ENFRIAMIENTO	\$280.00	0	\$280.00	02
5.000000	H87 - Pieza	25174700 - ANTICONGELANTE	\$109.00	0	\$545.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR TAPA DE DISTRIBUCION	\$2,872.70	0	\$2,872.70	02

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-12T09:07:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

RBdjOR6yWbPdypl9DPshleOnmxx5KZeolQTeEmzthtCXmlt5brkr1jtMjcZLLXgjrVyccK6V1Xcn9t45APglL69GiU15twhtzXTwLyDAwykAh08V9HA/VDj1zzKxm72+mQDbHGuCEQgwMi4U7zCF9Tjg+Cl2RCjQLcH4Mfwt
ZZRB4AoujKrNzblEQ5ITYQTicqZiz0L70RT8Hjm/yADCF/xXzn64v3hdkyA1003io0fgnOcol0J9B9oXk7HGMENwHp+UoFK1mwFnGQolZ5/CazDdhLcG6w47L8mmDDDchqe+1wFp+0zKz/9gWgshAHemKgBDQ2jDCJ
MNNMwc8GoLBQ==

Sello Digital del SA

2E5jtLT3t/SyArAoNzhZWRGMInPyFinLY4OCCGo2Qpcj7vi0OyMa2xpMYq52AlPBePAB8l0Qz5Jbnn60P8Z2ldJxECSWIPImE8yxlduM2TwPRCxCzRjklaMD+2HJZAiPFViYPT7nTFlAm2X37sC5h4uCBfewcMTuYx9
gjFXDXDA6AvB710b85xsK4WNEEB+C07JlLDBcANrKO5lZZdnY/t+i0rcaJBnlg9p6oJxnHHFKU+FiFW11MY1TX6Wc5hH02CsKQDozBNQ3BDie8eAs0qgwa6Zq/14s9tFctYSYc0e9CpCpYCZieVCpKhKvGKmeRNLn
ixnGM296rtwOkOrYFIO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2082||2024-09-12T09-11:58||99||00001000000700780081||CONDICIONES||10131.89||0||MXN||11752.99|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||10131.89||0||MXN||11752.99||101||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|10473|1.00000|H87|Pieza|TRASLADO DE VEH..CULO DE AV. 5 DE MAYO A TALLER PARA SU

 $REPARACI..N|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|26101700|844|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ CABLES\ DE\ ABBREVIA DE CABLES DE CABLE$

BUJIAS|1395.77|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|1395.77|002|139

TEMPERATURA|2566.42|2566.42|0|02|2566.42|002|Tasa|0.160000|410.6272|25174700|10510|1.000000|H87|Pieza|CONECTOR DE VULVO DE

 Subtotal:
 \$10,131.89

 IVA (16%):
 \$1,621.10

 Total:
 \$11,752.99

