Factura BJ 27



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 6491DCE9-3E36-5679-9DE3-422FEFA1C816

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 98626

PLACAS: GL39729

KILOMETRAJE: 184598

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T18:48:38

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR	\$2,298.96	0	\$2,298.96	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH INFERIOR	\$2,490.54	0	\$2,490.54	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - INTERRUPTOR PEDAL DE CLUTCH	\$1,365.00	0	\$1,365.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - SUBIR Y BAJA CAJA DE VELOCIDADES POR CAMBIO DE BOMBA	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
		COLLARIN, HORQUILLA, VOLANTE				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR CABLES ACUMULADOR POR PIEZA	\$917.59	0	\$917.59	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 62/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T18:48:38

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

PZLFiAyFtrE8x6NS588KT2ogC/wC64ctHpgt6or5r8Ti33d03E6waaeDoloA3PME/WTe33jj16vg+k6Wg/SxBo2jjp8L8KF2y2/GT1Q+x7lkWHKGT6e6iHklpbYa+lSSoYGnE9dvcaHtTCqpNrlJ1M5z48lkQWlmlgiQsslyQk
Fon8gQfj0lKNa8bh+vpQ0qzPixflibx720ZpruFpHgoupHLv6eZinzvicAj3apKHnL2W3NSgWoTs78LdlibdiSXwVlQIYV6sefJnqsmGr5RGMLPk34eePkFP3JYp61VBWBqatWpo047VlS1aS/zhorWy/p512VegBO+Ppxd+
NCIGw==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|27|2022-11-08T18-48:37|99|00001000005055252||CONDICIONES|8872.09|0|MXN|10291.62||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03|26112000]1395|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH

SUPERIOR/2298.96|022298.96|002/2298.96|002/Tasai|0.160000|367.8336|26112000|1407|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH INFERIOR|2490.54|002|2490.54|002|2490.54|002|Tasai|0.160000|398.4864|26112000|2204|1.000000|H87|Pieza|INTERRUPTOR PEDAL DE

VOLANTE|1800.00|1800.00|00|2|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|2517.3900|2120|1.000000|H87|Pieza|CAMBI/ _PIEZA|917.59|917.59|002|917.59|002|Tasa|0.160000|146.8144|8872.09|002|Tasa|0.160000|1419.53|1419.53||

 Subtotal:
 \$8,872.09

 IVA (16%):
 \$1,419.53

 Total:
 \$10,291.62

