Factura B 15



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: C6A947D4-B67D-4613-B5A3-317B4F6251A3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 93279

PLACAS: FH74456

KILOMETRAJE: 326382

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-03-31T13:09:18

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,282.92	0	\$2,565.84
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$634.80	0	\$1,269.60
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$908.31	0	\$1,816.62
2.000000	H87 - PIEZA	25172002 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$626.96	0	\$1,253.92
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$1,468.65	0	\$2,937.30
		ROTULAS) C/U			
1.000000	H87 - PIEZA	26111700 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,610.84	0	\$2,610.84
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$481.00	0	\$962.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25174200 - REPARACION DE DIRECCION CON SELLOS Y EMPAQUES	\$3,671.00	0	\$3,671.00

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 79/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-03-31T13:09:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

A7ohsFQS0uq1aiTSqTxD4Yu4kj1ejYmu0oFjv6+Gpulm+ANKqZv/ZcUpcooNpPTiQJAnYgEWWaG2xBr9SBH/2HW9zhht7kzF12/Cs6QrcjSFKddMdWy+CpEwNbjlOm0qtlFgJpc7rL/aAbD5rVPVwNlbcDo+ObmWT+
37BEkPwmEC9qQM0GlgLU1mc8GA1cirY0ubMHDh48xumwh5oYWkBasZZh29BqTLnTulxX+XwFKkMUvxpgiR9yKjEuLdhmEwuaaXPrqXNGQgjRDknNJdYW9tWZGmTv3vix4NMrycXYA6JmXL36n2qgUqGFSc3c
SctwKWITsdBxn6u0YJ4zw==

Sello Digital del SA

NMW1NBr9uoGaUlkfucR4KmLfe4LSLRMXW8lprsrp0cgP38sejvsAcM2Mlotra97FFJ3kin7ljMYRpXel9slKM3GuRLE3rcJPYeVwHd8iODqtll+UEynwrjiD2ZjA0T/Ml039ct5K2LgjyiGLEHgHTE3jfsTCDX1Hj6Nmjyj91xj
R23aDx/dJOOKvsPOw19iB5jF3joNkbXK6MYoV+IF90EoW4RTH+1hyo1op9X3ysKSKAqx29u5oJkMt3haG9otccPYfx5avHnZ+/CNi7YyKK7l/phcOpJLMX6uuNXUX5Q+CD5i5sY/+kYk/HlkpBVCSXeXiM8xPRnvKwT
1WcrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||3.3|B|15|2022-03-31T13.09:18|99|00001000000511115283|CONDICIONES|17425-68|0|MXN|20213.79|||PPD|58000|EIM110627PY3|ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|G03|25172004|1272|2.00000||487|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

 $C/U|1282.92|2565.84|0|2565.84|002|Tasa|0.160000|410.5344|25172100|1271|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO\ DE\ TORNILLOS\ ESTABILIZADORES$

 $C/U|634.80|1269.60|0|1269.60|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|203.136|25172000|1268|2.000000|\mathsf{H87}|\mathsf{PIEZA}|\mathsf{CAMBIO}\;\mathsf{DE}\;\mathsf{ROTULAS}$

C/U|908.31|1816.62|0|1816.62|002|Tasa|0.160000|290.6592|25172002|1270|2.00000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BIELETA
C/U|626.96|1253.92|0|1253.92|002|Tasa|0.160000|200.6272|25172000|1267|2.00000|H87|PIEZA|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)

C/U|1468.65|2937.30|0|2937.30|002|Tasa|0.160000|469.968|26111700|1298|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE

Subtotal:	\$17,425.68		
IVA (16%):	\$2,788.11		
Total:	\$20,213.79		

BATERIA|2610.84|2610.84|0|2610.84|002|Tasa|0.160000|417.7344|25174700|3009|2.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA

ESTABILIZADORA|461.00|962.00|0962.00|002|Tasa|0.160000|153.32|78181500|1278|1.00000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|0338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25174200|3010|1.000000|H87|PIEZA|REPARACION DE DIRECCION CON SELLOS Y

EMPAQUES|3671.00|03671.00|03671.00|002|Tasa|0.160000|587.36|002|Tasa|0.160000|2788.11|2788.11||

