ITACSA AUTOMOTRIZ

IAU130205DV2



DOMICILIO FISCAL DOMICILIO DE EXPEDICIÓN

CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO

CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

SUCURSAL: ITACSA AUTOMOTRIZ SC DE RL DE CV REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

RFC: EIM110627PY3 RAZÓN SOCIAL: ECO IMPULSA SA DE CV

DIRECCIÓN: PUERTO DE ACAPULCO #328 COL. TINIJARO, CP.58337, MORELIA. MICHOACAN DE OCAMPO, MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 BANCO: NO IDENTIFICADO

CUENTA: No identificado

OBSERVACIONES

ORDEN 2125. MITSUBISHI L200 2019 BLANCO PLACAS M38BDX SERIE MMBML45G0KH012878 KM.- 171672 TECNICO GILBERTO SANDOVAL; -REQUIERE REVISIÓN DE LUCES DE REVERSA (NO ENCUENDE)-RECOMENDAR REVISIÓN DE CHISGUETEROS (NO ACCIONAN)-RECOMENDAR REEMPLAZO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS-PROBABLE FUGA EN BOMBA DE DIRECCIÓN (RECOMENDAR LAVAR MOTOR PARA DETECTAR FUGA DE ACEITE)-CUBREPOLVO DE CREMALLERA Y BIELETA LADO IZQUIERDO SIN ABRAZADERA-FUGA ACEITE DE LA CREMALLERA Y PRESENTA DESGASTE-PROBABLE FUGA DE ANTICONGELANTE-RECOMENDAR REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS

Cantidad	claveProdSer	Unidad	Descripción	valorUnitario	Importe
1.00	78181500	E48 SERV	[SRPB] REEMPLAZO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS	120.00	120.00
1.00	78181500	E48 SERV	[LC01] LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN	250.00	250.00
1.00	78181500	E48 SERV	[A02] SERVICIO DE AFINACIÓN REGULAR	490.00	490.00
1.00	78181500	E48 SERV	[SDT02] SUJETAR DEFENSA TRASERA Y EXTRACCIÓN DE	1,200.00	1,200.00
			TORNILLOS CAPADOS		
1.00	40161500	H87 PIEZA	[WG-02221] FILTRO DE GASOLINA	303.7155	303.7155
1.00	25171500	H87 PIEZA	[39751] PLUMA LIMPIAPARABRISAS LADO DER (COPILOTO)	155.36	155.36
1.00	25171500	E48 SERV	[39747] PLUMAS LIMPIABRISAS DEL.	155.36	155.36
1.00	12163800	H87 PIEZA	[822077401098] CARBUCLEAND LIMPIADOR	67.2414	67.2414
5.00	15121501	H87 LITRO	[5W30] ACEITE MINERAL/SINTETICO VALVOLINE 5W30	129.3103	646.5515
1.00	40161505	H87 PIEZA	[WA-10355] FILTRO DE AIRE	137.931	137.931
4.00	25173900	H87 PIEZA	[MS851357] BUJIAS REP ORIGINAL	112.069	448.276
1.00	15121500	H87 PIEZA	[AF9033M] PRESTONE ANTICONGELANTE AZUL AF CGUARD 33%	47.46	47.46
			GALON		
1.00	40161504	H87 PIEZA	[WS-3593] FILTRO DE ACEITE	84.4828	84.4828
5.00	31161500	H87 PIEZA	[G5RE] TORNILLO G5 5/16 X1	14.7759	73.8795
TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL:	4,180.26

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

IVA(0.160000) 668.84 TOTAL: 4.849.10

DESCUENTOS:

0.00

iEg0mdvoVCNKvg5VlZA5PBZtlSit6SWiQ6V6B5ZRgf1765Q0MLutlL37lpo46V7CrokLX1r8Fmc8lggKlyTAxQKTxsC2JKqwBLOIE/AMugnxLwXfR1FvQlszHTBf0aUKQ25MusHht+P6+iL4eAssUwAHuwgPoIb G7jouzRFusLz6CYr+6wzZN3BA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZsWcLHtaLiWcchlyN2PXOZEXaM4K3GeQosO7gyHxYUJbslut42O5REUjhKinmyfuXvzLbxWSzyKpEcWmSzXtwEYKcYKTgcVBc/HWRVG8KMbhlOKGZi7DCB7rro+kMpgEgtCrdxQRo1fr4VxIEEFQmOx0Jhv E23xKmmidBYI71V9GGO/yfazYcUx1ocgjfdvtTjGny0Fv8aDoMhL9z3K8spw3enKdyb7SfP1XijneywjFJppLRLZqDwglZ0sOuCxEbZKTdtzGv+WwZjeB6OofNksz1vD7uPJ+PZL3VtBExWyhbsQf5UiwG/Y29r5 0v/XPupct/MB1YYKGwKCuiQ2vzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||14483A11-A510-482C-9B0A-2FC2B58E0C9C|2022-08-20T11:47:17|CCF1011111K9||iEg0mdvoVCNKvg5VlZA5PBZtlSit6SWiQ6V6B5Zrgfi765QOMLutll.37|po46V7CroklX1r8Fmc8lggKlyTAx QKTxsC2JKqwBLOIE/AMugnxLwXfR1FvQlszHTBf0aUKQ25MusHht+P6+iL4eAssUwAHuwgPoIb9ivkls8dbl08Q/n7o7a/jhs5h13A9MOX1lwY6lH62z3DIUWl3ezASVX/aQh6u1Ptjj5U9s6zhdbnXSP8C7+Abbrander (1998) and the second of thehyHse028FOW0BgKfmHtKWvw5Cb4JrLlpxqBRjKweIW50SBxPh/q7prisIKGGHiHWT4Fpsf3Pa0iG7jouzRFusLz6CYr+6wzZN3BA==|00001000000508341381||



1405



FACTURA

CO-1405

FOLIO FISCAL 14483A11-A510-482C-9B0A-2FC2B58E0C9C

> NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000508341381

NO. CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000511325468

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2022-08-20T11:46:38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-08-20T11:47:17

LUGAR DE EMISIÓN DE CFDI:

28020