Factura NS 1413

CARPON CARPON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 415DA70E-2DF1-5FB9-87A8-3D9BE7E24099

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 18062024

ECONOMICO: 6872

PLACAS: PHN241C

SERIE: 3N1EB31S8EK336872

KILOMETRAJE: 339004

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-18T20:59:21

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, | \$1,650.93 | 0 | \$1,650.93 | 02 |
| | | BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS | \$1,167.72 | 0 | \$1,167.72 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO | \$150.00 | 0 | \$300.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171708 - REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS | \$890.10 | 0 | \$890.10 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 78181500 - RECTIFICADO DE TAMBORES | \$150.00 | 0 | \$300.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS | \$389.00 | 0 | \$389.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE BAYONETA | \$322.40 | 0 | \$322.40 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-06-18T20:59:21

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

HCnl90PjeeWMQdohK3pRiduzMml070JQflUd0/1cPtpovHbQdDqR1TQGmlY7jrYHg10Ghqx92UpWGDPdVH+i3RYim9i2Sdtb4jcXzFl/ilN5epVHqfLj8KN6ZTLQBLzrEiMQ+FeNU38a422GL35LvrkmFMkxrQC5rDZ
VxHAJTNL668iHHOy5La60bCArbVm6iMZ15Bs7TlqzDZ0i2ix9s4l0hPiM4mgXswPN/mYitUlXLkTo9lA0379AGCQmdubFLeBBWOZim7MVk301ZnE3vJ8Z/5hL+cJSsv8cXU7navwklZ66C6EUYBIZ1lcqFywJW682bB
6YYLMn60l R.IMVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1413|2024-06-18T19:59:19|03|00001000000700780081|CONDICIONES|5020.15|0]MXN|5823.37||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|801|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|803|G03|26101700|5768|1.00000||H87|Piezz|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1650.93|1650.93|002|1650.93|002|Tasa|0.160000|264.1488|25171708|5874|1.00000|H87|Piezz|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERAS | 1167.72 | 1167.72 | 0102 | 1167.72 | 002 | 1167.72 | 002 | 1168.000 | 186.835 | 17818 | 1500 | 15875 | 12.000000 | 187 | Pieza | RECTIFICADO DISCO | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 186.835 | 18

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25111708|5882|1.00000|1H87|Pieza|REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS|890.10|890.10|0|02|890.10|002|Tasa|0.160000|142.416|78181500|5883|2.00000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE

TAMBORES|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|26101700|6167|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE

| Subtotal: | \$5,020.15 | | |
|------------|------------|--|--|
| IVA (16%): | \$803.22 | | |
| Total: | \$5,823.37 | | |

