

Solicitud de Diagnóstico

	SCM 00460
Fecha* . 20/05/20	22 #Unidad* C5022 ID 443838
Marca* CHEVRO	LET Linea* AVEO Año* 2019
Placa* NTD9055	Número de Serie* LSGHD52H5LD070229 Km* 114697
Taller Responsable Teléfono Dirección	AKUMAS 443 158 7041 4 Y CRISTOBAL COLON NO. 102, COL LUCERO,
Estado*	MATAMOROS, TAMAULIPAS Tamaulipas
Municipio*	Matamoros
Descripción de la solic	tud SCM/CARSA:**
Se requiere cambio de acumulador y servicio preventivo revisión de ruido en llanta derecha delantera PLAZA ASIGNADA MAM	
Comentarios dirigidos p	oara Taller de Casanova Rent a Car:
	REVISION Y DIAGNOSTICO TALLER, ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Datos del solicitante*	Vo.to. Casanova
Nombre*	Angel Omar Puente Gonzalez
No. Contacto*	B681314404 JULIO CESAR-MERCADO REYES Administrador de flota.
Anget Omar Puc	with Convales
	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

La vigencia de esta solicitud es de 5 días hábiles.

Cllente unicamente llenará los campos marcados con un *
Taller enviará cotización al correo <u>autorizacionescasanova@casanovarentacar.mx</u> con copia al Administrador de Flota <u>julio.mercado@casanovarentacar.mx</u>