Factura BJ 2580



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 7DF8A431-5EB5-50F4-9E21-854404559D80

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801048614

ECONOMICO: 104796

PLACAS: GV6381C

KILOMETRAJE: 114870

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-10-24T17:52:54

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|-----------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 26101700 - Mano de obra subir y bajar tanque de gasolina asi como el | \$2,695.00 | 0 | \$2,695.00 | 02 |
| | | lavadodelmismo | | | | |
| 56.000000 | H87 - Pieza | 78181500 - Arrastre de grua por kilometro adicional | \$139.28 | 0 | \$7,799.68 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 25174700 - Reparacion de tubo para llenado tanque de gasolina | \$950.00 | 0 | \$950.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - Bomba de gasolina | \$5,330.00 | 0 | \$5,330.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-10-24T17:52:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

OcpN9f618ukdeKYzvMKi/pRCdw/qT3fAzS+/PxJSM9/mRRpx5erCASyEKA/IKrpGFdYa5s4QuMEl05fQZQRkGFDQsdGOhnpw445aQ3Pb26wXkvIVgUN6dVmIVABLC80BlgcgjHmCwEaJAY01LDv/UaEUW+3J9wql XvlaxXclFS4CiJQ/YdhMlXB2aoGPvlovKNUcR2o+Xmrd28+jhKlrciSVicBgovh64VtNuPXa/aeOiR194tP7DTqp4f5SPoF7OrdzWH6BVxXtFpqWDNa7cF006Yg8YROEQdSknxgQpkyZebX5vCsL9Kz3nwFcirtJplKph2r b52a/46hv0tUg=

IIIBr3reLobgyQm2wf5IVKBZ2Wa5e9VIAQusxZsJSLo4r3SDk3PSSpbiWbysFdhUKHw1gc+CXi2Pl4/pSzOe3+dGXul/v6kg3O;05sURrB8LR7q5iR+ltXxRFJ7YquekygnfUHqPe+YMQx1yR0Xi4zVd7ja9tur2N5pK/5k0I O3M6NlgdgX0IPRNLW//8zDaPUbLGbuKraRtwslhyhWnqQYonkbF+UbBTJvhaGhx3zyJJ8mld+X6xXW9oUnLh3DcWxxrvFsned19YJIKY32b+uZQCkjJMgK1cSC3OYJJWF9lklR9ZvPCFQFNfjG2tq6CaxUms7xD9vR

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||51/2580|2023-10-24T17:52:53|99|00001000000700780081|CONDICIONES|16774.68|0||MXN||19458.63|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CADE || CADE $FIX_AND_BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE_DISTRIBUCION[06600]601|G03|26101700]9029]1.000000[E48]Unidad_de_Servicio]Mano_de_obra subir y bajar tanque_de_gasolina_asi como_ellonomento de la como el la com$

adicional|139.28|7799.68|0|02|7799.68|002|Tasa|0.160000|1247.9488|25174700|15440|1.00000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de tubo para llenado tanque de

gasolina|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|26101700|3232|1.000000|H87|Pieza|Bomba de

 $gasolina [5330.00] 5330.00 \\ |0|02|5330.00|002| Tasa \\ |0.160000|852.8| \\ |16774.68| \\ |002| Tasa \\ |0.160000|2683.95| \\ |2683.95| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\ |16774.68| \\$



