Factura B 130



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: DD8D1681-898C-58A1-A345-618272B819BB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201503

ECONOMICO: 2112 SSP LUMO

ZITACUARO

PLACAS: 2112

KILOMETRAJE: 10114

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:35:57

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00
6.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,080.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:35:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WF4On353GpCntj1CzsgqEftALdwzWv3HNltvZEodC6PicZ+cZD/DqESsFUTut5w8tMoP7St89yL6agKt88X74P359hD4tMCOAX3ayZuECIXT63IAfm6RwGijY267ZdlVqgr1qkPailVyahuR3VM4HkYzVYqIFH9r7WFs9zhqR0tMFYEPqsuocEt06b7mS7SFJKvCY33mbOH2ID5t0OotFFqct0/1ylzk82qoYWRH5+7VoxejroycNumqimiCZRbleSo3Ek/7fnA6JFHL44PnvUYrsHdq28YF862xZWkXmECFNveRVxdiAv5UFmVgXwpD+P5JLoP/LO

Sello Digital del SAT

J68Huc9tg1AzzZWbni177y5f75euQ4WG1coM385RCMITMGPcAxEo4JVok50xbo7yGbc/FEVQldzx239rYinOgVUKTnMMl8YC9g1VOohmTmXef3+UEiijq5ElzY1GuGuXPzbesv+UMhmDRcyl0C2K+07kqVZi0RVdzPk+
85a6eR5V3qZY+m7Z6D8rkCaMKFKthm7ERGqDVGubNytRKt4jYKBrYimlcFzBrbOzv1ChwGLzt9wDoaKnAryYlp+Ow5/ntmlvafrQUFJFZuF7m7UvMU7JZGCjsctKKOzUp62ys8o4tPMuoPgMt23duRIPXF9DqzPsTFc
cvhV5l SwhCrbNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8||130||2022-05-17T20:35:56||99||00001000000511115283||CONDICIONES||4777.00||0||MXN||5541.32|||10||PPD||58000||E||M110627PY3||ECO

IMPULSA|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25172000|2814|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

CIG7E7AL[1589.00]1589.00]0[02]1589.00]002]Tasa|0.160000]254.24]25172000]2815]2.00000]H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE
DISTRIBUCION]150.00]300.00]0[02]300.00]002]Tasa|0.160000]48]25172000]2816]1.00000]H87|PIEZA|CAMBIO DE BANDAS

C/U|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25173900|2810|6.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

TEMPERATURA|319.00|319.00|002|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|78181500|2812|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

Subtotal:	\$4,777.00		
IVA (16%):	\$764.32		
Total:	\$5,541.32		

