## Factura BJ 1699



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 3343ED1E-3B68-53C9-B368-9E54ACE8C0D5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 186293

ECONOMICO: 7251

PLACAS: MV1341H

SERIE: 3GCNW9EH3LG266314

KILOMETRAJE: 76876

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T17:55:10

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$465.00	0	\$465.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$700.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS ALL TERRAIN 265 70 R17 GOOD YEAR	\$4,251.00	0	\$17,004.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE	\$790.00	0	\$790.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$682.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE PLUMAS LIMPIABRISAS	\$795.00	0	\$795.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T17:55:10

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

gzN72T4uOBETxCQxydBno5mALkWdoSEGbYLX0KWsdu3lk1KvumvFqpq\05YjZLzlMBTvHIGRD8kAsiiHc5qonNzdgQEN1GWHzxMVgQOg6ikVlOJ4KDSkhmgxGFl4Omlzizd5ur+R6pnaVTcj2hsn4DxPM7xwjpBg0
b6gperTS0N3JnKqtlaql0UMMuLBar7xFRuoyOFchq7i952DLRFrkyoHNJsC2eHU87dw4mbaQ4FrGxScmylLETXC+RVLFGTuTXYCzl0896jdOYsNBc6nL+uBDIEvsfScV1v73OqVbTK5c72cDh0YQlgfYOSykAhGUzX
QXnJ8yZ+hkUyoY2EAA==

Sello Digital del SAT

X30nvCGTcUvT/FnBot8Zwzn7DeplBrRwHJm2Ey066DVb/vaeONZ1Bz+vRoSksh6xpl+Ugekm2BgJJ4CFokFjULeQDBW0C+TvkONYyvGHEa2v4FuvLes5Wkcl2Hpc0K4Pcun5OGs7WnOHvJtfRau7+piKMMZOXRPs
tG0To6pi3Hp@DXBS7XkBitENWZytCChUNdk8oXM8E9sOlnCarDxMIUyXGJYGdjFpWl7lR6Xs95MndP+lKsBJ3uTOy0dQQi+y8A4G7kF5iL12lgZEAzWMsFzPjsf3QeXJZQ1ZffviolFQQbX+xXpWUEj23cG1K0rlqgG2z
n8b+bNCmGdr0mMm.==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1699|2023-08-10T17:55:10|99|0000100000070780081|CONDICIONES|28507.00|0|MXN|33068.12|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2870|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE;465.00|465.00|002|Tasa|0.160000|74.4|26101700|2872|1.000000|H87|Pieza|FiLTRO DE ACEITE|189.00|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2873|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE

SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2962|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $DELANTERAS [1895.00] 1895.00] 0] 0] 2] 1895.00] 0] 02] Tasa [0.160000] 303.2] 25171718 [2963] 4.000000] E48 [Unidad de Servicio] RECTIFICACION DE CONTRACTOR (UNIDAD SERVICIO)] 1895.00\\ 1895.00[$  1895.00] 1895.00[

Subtotal:	\$28,507.00		
IVA (16%):	\$4,561.12		
Total:	\$33,068.12		

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y /O

DELANTEROS|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172500|3021|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS ALL TERRAIN 265 70 R17 GOOD

YEAR|4251.00|17004.00|0|02|17004.00|002|Tasa|0.160000|2720.64|25172500|3022|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION BALANCEO Y

MONTAJE|790.00|790.00|0|02|790.00|002|Tasa|0.160000|126.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS | 1863.00 | 1863.00 | 010 | 2| 1863.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 298.08 | 25171718 | 3093 | 2.000000 | H87 | Pieza | SENSOR DE FRENO BALATA | 2000000 | Pieza | Pie

DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

TRASERA|682.00|682.00|002|682.00|002|Tasa|0.160000|109.12|25171718|3096|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE PLUMAS

LIMPIABRISAS|795.00|795.00|0|2|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|28507|002|Tasa|0.160000|4561.12|4561.12|10000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|1200000|120000|120000|1200000|1200000|120000|1200000|120000|1200000|120000|120000|120000|120000|120000|1200000|120000|120000|12000

