## Factura BJ 1372



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F393F372-577B-5143-B57B-C8DEBCDE2832

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801055190

ECONOMICO: 98772

PLACAS: NT5394A

KILOMETRAJE: 218301

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-18T15:28:49

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172406 - BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA PARA HACER CAMBIO DE	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
		BOMBA DE GASOLINA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$4,111.89	0	\$4,111.89	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$11,687.62	0	\$11,687.62	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$4,049.71	0	\$4,049.71	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 10/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-18T15:28:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

T4/84/01/9A2IO2qz3mmnrGq8grCxWtzh1dtllwbssVxU92oKNmhnNAQN826D23enKPaOccYHFh1g3Hqk9zOPaRbEAUNHMQCxux3hdaNWQjxtXY7M2FILSDay4gKchZ9Y95qdyLcsc6E73kzKlQqTikcf+9iz/Yy+aKu/n xWAPLFCiFL3ctlqAQN9RxMbC+USpsxjf0Fbrkogbrq2O0j2HYKb+owfxbE30Uxo5Nga/Czc5J50ke1wY7yzAU4dhoHsgmRHUP+9i7MrZqwEPFQQCDHEjiRCv9G2TFJuHp2j/wrf+AwgKb4un57BYc327umoiSGEustORKon97LiCQ9Q=

Sello Digital del SA

ELECTRICA|4111.89|4111.89|002|4111.89|002|Tasa|0.160000|657.9024|26111900|9853|1.000000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|11687.62|11687.62|0102|11687.62|002|Tasa|0.160000|1870.0192|26111900|9855|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA INFERIOR|14049.71|049.71|0|02|4049.71|002|Tasa|0.160000|647.9536|21649.22|002|Tasa|0.160000|3463.88|3463.88|

Subtotal:	\$21,649.22		
IVA (16%):	\$3,463.88		
Total:	\$25,113.10		

