## Factura C 574



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 9DF64B9F-76AB-511D-AB38-30A85608C84F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI224339

ECONOMICO: 6075 PLACAS: NFT6075

SERIE: J6190440

KILOMETRAJE: 107233

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-28T10:57:54

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$269.00	0	\$269.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$89.00	0	\$89.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIA NGK	\$95.00	0	\$380.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,869.00	0	\$1,869.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DEE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS BF GOODRICH 195 R 15 C	\$2,895.00	0	\$11,580.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 80/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-28T10:57:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

dkzH3MW2y/FgxnzQ17E6MJI4ZHkYdv/Ka/reTxk8Z2W5VVWUaPpH54e1N37szixJ5ivQ3Dio+gTsaakJRCyuBSEwUuzD3RqNEG5KeTi/+c8Qkc/jFJ9OPwtoEQti/yKe/9dwZtErF1R2J/SNy2YBocp9PiAYnB7Os0r6xp
104XL0BLJHFvL/AvfiPWnpR2pG58H+voUtE+MV2j0hlyOGOwgU0CixuwNeNgGEouqpN4aPcc0QiYmH1+mXUrrBHo2dYlkyjlqaKnJTawU4plvBpAzHNwZSFE1ojXQiS+MvsiBiQ5Cab8R0mkiELwR4P9AVql52XI2ZD
UqsYlMgDCCJw==

Sello Digital del SAT

y3oBd3QcuGSAJMNdy/CP9lzqEFoc2sNPaDb67fk3TbzPDKWkDw0wBFEuutlUzlsk55ULqvGbZTz/3j6GrZCwTalylc37fKQersJmTjx3p+p0E097QELSvcnasjEOqMPb6XaSBPHLcD3Dum7T65kM8l0NO3Sqll0lbxYtyl
9NJxehggcn3EX/oWh2oyqoq94yffl+dLZvCu03Oq/OlsDdjlZvUT6sgYnpKW5/lnhnD7Dn2ZUHqpbpWExkkqSNVzwHp6DHRYmSmlo/7SeDLLMWYHH3ygUHjTr2SOsRnpcTKouGlr4kxpxJFrZRRD5PPVxTMnaZj59
TIJM8a.lstNlnnDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|574/2022-11-28T10.57:53|99|0000100000500552520|CONDICIONES|19930.00|0|MXN|23118.80|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|S3127|601|C03|26101700|2940|6.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2941|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE [269.00] (269.00] (002] (289.00] (002] (289.00] (002] (289.00] (002] (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (002) (289.00] (2

MAYOR|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|2945|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1869.00|1869.00|002|1869.00|002|Tasa|0.160000|299.04|25171718|4036|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

Subtotal:	\$19,930.00		
IVA (16%):	\$3,188.80		
Total:	\$23,118.80		

 $TRASERAS [1863.00] 1863.00] 0] 02 [1863.00] 002 [Tasa] 0.160000 [298.08] 25171718 [2946] 4.000000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.00] 0.0000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] Unidad \ de \ Servicio [RECTIFICACION DE DISCOS Y/OS NO 1000] 1863.000 [E48] [E$ 

TAMBORES|200.00|800.00||0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2947|2.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DEE FRENOS

 $TRASEROS\ Y/O\ DELANTEROS[700.00]1400.00]0]02[1400.00]002[Tasa]0.160000]224[25172500]2948]4.000000]H87[Pieza]LLANTAS\ BF\ GOODRICH\ 195\ R\ 1500]1400.00[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.16000[1400.00]002[Tasa]0.160000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.1$ 

C|2895.00|11580.00|0|02|11580.00|002|Tasa|0.160000|1852.8|19930|002|Tasa|0.160000|3188.80|3188.80||110000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|18000|180000|18000|18000|18000|180000|180000|180000|180000|180000|180000|180000|180000|180000|18000|180000|180000|180000|180000|180000|180

