Factura NS 1746

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 49C0537A-17E2-500A-A3F6-F05F9F18A390

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 86468

PLACAS: NB3831B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-01T13:37:51

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - LIQUIDO DE FRENOS	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$1,959.50	0	\$1,959.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,722.03	0	\$5,444.06	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$2,006.11	0	\$2,006.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$967.15	0	\$1,934.30	02
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,412.68	0	\$2,825.36	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-01T13:37:51

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

YCrQTZCsvuaOFgSU+YsL0z99HTD2qevfbyz2G8lz9LyouOwUUBISmS7iSNetF5+032EhFUCIABYCJg5w9Bpn3VhK6LYsVadix1aV8+5zOupJT4bnfC5mHG+OQooK2Gh2yWJsRYHiaxPOJbg1YlM0z+/ZsrdCJgLfa/
Cw3NMmV3ncVuTy5ss2RBnvQw4oiE+MS8dr0yVomQxbZ8kfVl+hdVrjCOlNt+fiiHZLFT9mqHzXyUcfkCSvCsSTCDXkxutVbZqqYnPYQaoCoqoBiQJuOoHPRt9B8j3wZfTQ5g+LqYJxYlBy4Teuh0BqAEwso2wH6xg3tr
gLtNA+p6rCHSwf5g==

Sello Digital del SA

N5I2SUI4AYWIHEQ4I5lesqErsa9uSd8ORGL88NbKXTnJq2hskiIX88lsvtvNFICALYJT1eOVFFe;Gw4p5li6pn2TlhJrlJen8kZVSrz/Fk4+yT9Mx55OrFHol2riVV9bvFWCIFFKvCcpY4x8BFbr2kxCRZRTHwW5Cl80lvce e8Qld7RSYsYxSeZRVRxiCctRdwcgcMnM+W5VAn6ynbVHz+UY1TVIGXEkAFXYgbF+eHtMDwFgU88YjWp7h2ioRt/eOdLmNVGog/0X260Hd/10VKh2t8XetZuSrl9x+rtWxXvTU5tVL5JTMEBHPLD0JrMhFjOC+LJQ2 m100CP3hX4iO---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

FRENOS|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25172001|805|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR|1959.50|1959.50|002|1959.50|002|Tasa|0.160000|313.52|25171718|773|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

C/UJ2722.03|5444.06|0|02|5444.06|002|Tasa|0.160000|871.0496|25171718||556|1.00000||H87/|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES.

Subtotal:	\$14,958.67		
IVA (16%):	\$2,393.28		
Total:	\$17,352.06		

PURGAR SISTEMA.|2006.11|2006.11|0|02|2006.11|0|02|Tasa|0.160000|320.9776|26112000|781|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES
C/U|967.15|1934.30|0|02|1834.30|002|Tasa|0.160000|309.488|26112000|777|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION
C/U|1412.68|2825.36|0|02|2825.36|002|Tasa|0.160000|452.0576|14958.67|002|Tasa|0.160000|2393.39|2393.39|

