Solicitud de Diagnostico

Fecha: 26/07/2022



Folio	8570		*			
No. de Control	501806	Estado	MICHOACAN	Municipio	MORELIA	

Marca	CHEVROLET	Año	2020	
Linea	AVEO	Km. Actual	38781	
Placa	PGU767B	No. de Serie	LSGHD52H6LD030371	

	Llenado por A2	DAHT	
	Taller	Tel.	
AKUN	IAS .		-
Dirección	Puerto Acapulco N°328 Col.Rinco	n del	п.
Cont. del Taller	Angel C.P. 58337 Morelia, Michoa	can.	
Mail			2

CLIENTE

Descripcion de la Solicitud

- CAMBIO DE BALATAS (RECHINAN AL FRENAR, FRENA MUY ABAJO)

Comentarios

TALLER ENVIAR PRESUPUESTO rperez@a2dahtmexico.mx eochoa@a2dahtmexico.mx

Datos del solicitante		
Nombre	Javier Flores Caamaño	
Celular	44-33-37-24-61	
Dependencia	Secretaria de Bienestar	

Firma de Cliente/ Usuario

Vo. Bo. A2DAHT

Raul Per ez Duran Nombo nipleto/Firma Administrador de flota/Getente

CARRENDAL

27 JUL. 2022

SE AUTORIZA NGRESO

La vigencia de esta solicitud es de 5 días habiles a partir de su recepcior