Factura NS 804



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 57B0BF9A-E3D7-5B61-9FFB-6F60731CB541

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86540

PLACAS: NB1806B

KILOMETRAJE: 345750

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-15T11:08:47

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$8,025.81	0	\$8,025.81	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$654.50	0	\$654.50	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LA POBLACION DE	\$3,498.00	0	\$3,498.00	02
		PAJACUARAN A TALLER PARA SU REPARACION				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$4,891.00	0	\$4,891.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-15T11:08:47

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

SyDDFFyyiQGnStvK+vi5UROJdphC8kBu/elFZiKedb5MuBgfqCVcGPa2AFUwgbrV0Axdbv95OSunfXi+JzRAQ1j4TyxRMvJy6n8Vpdodj7FRuJqyQk7MAQ6jgVJkyzJTVDseVUVk3xuqvD6rSidzyJNNFaY7n8lFTJQCT
IFhO7+3MKHXEhKM1+nCcVvGiU2FX+H2U56ml0ih8357Hs469vHqqs8XbXDYvW2VgyZV8MubGENU4yp3XKNSLjt+Bgri2/gF0xHSZF1hF23A40yyrAF+hpc/ZbpEu4Uj79xmEP0WbZ+R51tHjHuNhrZ2yQRnNuqvm
EKXr10IAXJEQ5Tag==

Sello Digital del SAT

V9gwijIdUgIdUGBdyqhrwOsR5mtZpuzIGLY4aSUvj4l5Ck09vtzP9rD+7CaruHvAbwvsB/mZAAkWS90lSxapH49HrJ5zc2Co7WuBM5O3s9fmVmiqKP2yVFNquveuu5Cg6enBWIWilLWHHOvmxj7jClEhETy0T2rOEk W2yywHqOqnnyEh5lMRXszM1bBp0XhREgShXyvodM26hl1vNEHKIHAmMT85bvm6Qv0j0CLVcBW+mW/zIO+fN4o/+nrsQJUNi0npA7ZORtSNNp5OH6rgql/diGZnJujijNVHSHZTyxhbq8wlUCLICaY9dhizikg8OOp 7axuG9LScEKGH-A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|804|2024-04-15T11:08-46|99|00001000000700780081|CONDICIONES|17069.31|0|MXN|19800.40|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAFFIX AND BEYOND|601|CD1160330RCS|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|4091|1.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|8025.81|8025.81|0|02|8025.81|002|Tasa|0.160000|1284.1296|25173900|4092|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ[654.50]654.50]002[654.50]002[Tasa]0.160000]104.72[25174700]9983[1.000000]E48|Unidad de Servicio]APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LA POBLACION DE PAJACUARAN A TALLER PARA

SU REPARACION|3498.00|3498.00|0|02|3498.00|002|Tasa|0.160000|559.68|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

INFERIOR | 4891.00 | 4891.00 | 002 | 4891.00 | 002 | Tasa| 0.160000 | 782.56 | 17069.31 | 002 | Tasa| 0.160000 | 2731.09 | 2731.09 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.31 | 002 | 17069.3



