## Factura NS 198



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 0A89DA41-1316-5338-8F2E-66A7E2FAF5B3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 74952

PLACAS: NF7706A KILOMETRAJE: 0

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-25T17:13:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$654.50	0	\$654.50	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - BOMBA SUPERIOR	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - TRASLADO DE VEHICULO CHICO - MEDIANO	\$1,920.06	0	\$1,920.06	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - BOMBA INFERIOR DE CLUTCH	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$8,025.81	0	\$8,025.81	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-25T17:13:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

m1Vbpflig5/7hZDkjyjrRM2WXcL1MceDlg5FqRlSsSRNG27ZXL0LDBid5QrsyTPvK0HJMDVmtvfjnWGHYBdeH+Mcjjb/lqjbd0fmfylyi7eRozMnQ+svLGwlU3H536QY8qMd+jW4ikMRF8HWijj5TRo5J4LW3Fuk+Se+x
WhtraDkRqipeBYcX0mR9QswybflufaY4ML1H0jYKEcLkD7R66Ne5V7KT1hhq6x/ZTo3GAPuNZRNyNt2HeocPsYHGUzopgSVNQVyfpSMTl34fRoHxky1fmNNFBuf7eN4llSnzzLMis5+TkhGkH5Q/3s6/SNlFe6DJ1liC
2lloASoaddw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|198|2024-01-25T16:13:11|39|0000100000700780081|CONDICIONES|14300.37|0|MXN|16588.43||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CATFIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|762|1.00000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ|654.50|654.50|0|02|654.50|002|Tasa|0.160000|104.72|26112000|5415|1.000000|H87|Pieza|BOMBA

MEDIANO|1920.06|1920.06|092|1920.06|002|Tasa|0.160000|307.2096|26112000|5416|1.00000|H87|Pieza|BOMBA INFERIOR DE CLUTCH|1850.00|1850.00|092|1850.00|002|Tasa|0.160000|296|25171718|761|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN[8025.81]8025.81]0]02[8025.81]002[Tasa]0.160000]1284.1296[14300.37]002[Tasa]0.160000]2288.06]2288.06]

 Subtotal:
 \$14,300.37

 IVA (16%):
 \$2,288.06

 Total:
 \$16,588.43

