## Factura NS 1759

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2B6C2736-2218-5A7A-AC49-9B1FB9E78559

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87649

PLACAS: NB3844B

KILOMETRAJE: 270365

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-02T10:34:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA   | DESCRIPCION  | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE    | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 4.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - ANTICONGELANTE POR LITRO                        | \$119.00    | 0           | \$476.00   | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN                          | \$1,102.55  | 0           | \$1,102.55 | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172604 - LUNA DE ESPEJO RETROVISOR                       | \$260.00    | 0           | \$520.00   | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U             | \$1,294.13  | 0           | \$2,588.26 | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U           | \$2,196.59  | 0           | \$4,393.18 | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS                 | \$384.34    | 0           | \$384.34   | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U         | \$2,175.05  | 0           | \$4,350.10 | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR                     | \$324.43    | 0           | \$324.43   | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR RADIADOR         | \$367.50    | 0           | \$367.50   | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL LARGA | \$1,230.50  | 0           | \$1,230.50 | 02               |

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-02T10:34:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

CQEHqBnUb0RGTYB9ZXOErw56wJMYKKYJdnJ6xwr1Bgzxc3UP+F5IG4|w3jFsCqL+UMsYabsmPEF90JiqXMvlk52vdB+1RGLYahXXOOV0r/vQ4jZ1H64dTxmJluqB2nh3UeV9L1UBAetAWIQHv8M1RtiUqoDCcsEj wOjKLGuDYhQem0+VJI3NBTgg|QYvhKVksz8m7JRMFPAmVBM680SdmeBgyMb2luPkzC5LZKNK8tXjnkLCuzXnsGZb3s4tixWq4hsDW11BeAA1UT8BpRMxQY3Fwgwz7z77501/nrXW/wed6noAXnDRs7MWvDch touLFHAY0HISJ6Uxbe1JF0r0=

Sello Digital del SAT

q5dH7yYpTJAwnG+GYtuI0qUMeGjTx4oNcU8HOkwlColdpDLA662+IEk2y6t8i2/K6TRcWHGFtBQaBYd4PospJVQ/Qn+hQpkjKOBL+Rn1WnSf+uhUbSb+HYcsVq+873qLXZ4NSbo+Tw3yKWx1ebONO5a0myQTtQh
OlaFi3+7JSTY/h1hbrkVYjC4ApsN01EGJUK0ZiHo/qjiBJS5oSQv1lpaJK;9lyFG8UxZecDp1fbNoJxGdilWgdKVzNoL9XHmlBgmvlgetbVdHoNRlSnWUa0mBqBp7ZwNuOC9/VPYc6zC9DpiiTi9z5fBewp0l+q0EyE+V
IJBxMvZsvZHunkv0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS|1759|2024-08-02T10:37:31|99|00001000000700780081|CONDICIONES|15736.86|0|MXN|18254.76|||01|PPD|53337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE

DISTRIBUCION|06600||601||G03|26101700|5424|4.000000||H87|Pieza|ANTICONGELANTE POR LITRO||119.00||476.00||002||76.00||002||Tasa||0.160000||76.16||26101700||1359|1.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE

BRAZO PITMAN||1102.55||102.55||002||Tasa||0.160000||76.408||25172604||5504||2.00000||H87|Pieza|LUNA DE ESPEJO

RETROVISOR|260.00|520.00|0|02|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|26101700|222|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1294.13|2588.26|0|02|2588.26|002|Tasa|0.160000|414.1216|26101700|228|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\,DE\,AMORTIGUADORES\,TRASEROS$ 

C/U|2196.59|4393.18|00|2|4393.18|002|Tasa|0.160000|702.9088|25171718|241|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

| Subtotal:  | \$15,736.86 |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$2,517.76  |  |  |
| Total:     | \$18,254.76 |  |  |

DELANTERAS|384.34|304.34|0102|384.34|002|Tasa|0.160000|61.4944|26101700|227|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
C/U|2175.05|4350.10|002|4350.10|002|Tasa|0.160000|696.016|26112000|55|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAPON DE
RADIADOR|324.43|324.43|0102|324.43|002|Tasa|0.160000|596.016|26112000|55|1.000000|H87|Pieza|CEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR
RADIADOR|367.50|367.50|0102|387.50|002|Tasa|0.160000|58.8|26112000|262|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL
LARGA|1230.50|1230.50|0102|1230.50|002|Tasa|0.160000|196.88|15736.86|002|Tasa|0.160000|2517.90|2517.90||

