Factura NS 1817





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 1C024801-DB2C-53AB-9C41-42DDBABEBBE5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 04082024

ECONOMICO: 0168

PLACAS: NE0168A

SERIE: 3N6AD356CKG8422233

KILOMETRAJE: 608756

FOLIO: MOR01156

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-04T13:33:16

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - KIT DE DISTRIBUCION	\$4,589.75	0	\$4,589.75	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BOMBA DE AGUA	\$1,041.15	0	\$1,041.15	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS	\$1,529.50	0	\$1,529.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	\$1,854.78	0	\$1,854.78	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO	\$150.00	0	\$300.00	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DE TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CALIPER TRASERO	\$1,277.04	0	\$1,277.04	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$1,802.51	0	\$3,605.02	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$1,653.80	0	\$3,307.60	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RECTIFICADO	\$6,500.00	0	\$6,500.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-08-04T13:33:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

ib1EYI4j5ma.JRmVRZkNHTbywAMHhJUziGViePts.JlKLM55J87gHMKcSDhb4CE9g3SBeNHvuosmg66V0PQKYrMMkG196iES9ilpjiUm229jKxmBTTli4Exnp/7ATLusA4k0tilPmdb/AlhhyPLc2ScOVeg8/101+JZ73eHBB
Nca+yFLGMzvj4rZIP84N8A4IMgajCiojO9C1p88B00ZGDt7qMu82yXgvLocPLttu1a5OsiyK1C0NHMAloHKG3PwrUd8EaDGGoiHWZdESx+dbUoqw7bcTtz2WDmz/brMDhtoz5Nw+whdJ/9v5llGSb3GV2bW2GDC1fXR
/CoOS525bX56==

Sello Digital del SAT

cOPae+VirLw538J0eG1MXIGhoMzijoa7CDK3bCFjMNvpmUuivgyDpyuehSW6OcgWRS3lHWrEScpTT609T8Wcd59VpB7q0XzT1m2CDCyT28z3lSuR8dUlzWPUqOLrwXiGbz1X5yv163n1OXLCejkhgfpgzKrd3PQTZ
go8YDlq3CiP1eYnARWppbV8NXnfkDQxswLAye+2ZNWbOleM4VQVfidiSUA5Aa9F11i2MbKXcmVEbKUOPCRpfLyrREJs5HlWbESZTCDc5p3J4hplKMddObnldcUh/cvZlM2RRnAXDJpHgejKrADMEkMuuaw8iqMLq
1.8Pht/fu/GIRM/NGTwaaw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||13172024-08-04T13:36:39|03|00001000000700780081|CONDICIONES|28154.84|0||MXN||30339.61|||01||PUE||68337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF6|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|C603|26101700|5768|1.000000|H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE

ACELERACION|1850.00|1850.00|0|02|1850.00|002|Tasa|0.160000|296|26101700|6449|1.000000|H87|Pieza|KIT DE

DISTRIBUCION|4589.75|4589.75|002|4589.75|002|Tasa|0.160000|734.36|26101700|6455|1.000000|H87|Pieza|BOMBA DE AGUA|1041.15|1041.15|0|02|1041.15|002|Tasa|0.160000|166.584|25171708|5874|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERAS|1529.50|1529.50|0|02|1529.50|002|Tasa|0.160000|244.72|25171708|5882|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE BALATAS

 Subtotal:
 \$26,154.84

 IVA (16%):
 \$4,184.64

 Total:
 \$30,339.61

TRASERAS|1854.78|1854.78|0|02|1854.78|002|Tasa|0.160000|296.7648|78181500|5875|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DISCO

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|78181500|5883|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE

 ${\sf TAMBORES|150.00|300.00|0|22|300.00|002|Tasa|0.160000|48|26101700|6237|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ CALIPER}$

TRASERO|1277.04|1277.04|0|02|1277.04|002|Tasa|0.160000|204.3264|26101700|5656|2.000000||H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES

TRASEROS | 1802.51 | 3605.02 | 0|02 | 3605.02 | 002 | Tasa | 0.160000 | 576.8032 | 26101700 | 5769 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIO DE AMORTIGUADORES

DELANTEROS[1653.80]3307.60]002[3307.60]002[7asa]0.160000]529.216]26101700]6242]1.000000]H87]Pieza]RECTIFICADO[6500.00]6500.00][002]6500.00]002[Tasa]0.160000]1040]26154.84]002[Tasa]0.160000]14184.77]4184.77]

