## Factura BJ 1966



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D94EB0D0-8176-53C8-B48D-AA50CFEBCFF7

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI265605

ECONOMICO: 44A1

PLACAS: CL532A1

SERIE: MG643803

KILOMETRAJE: 81370

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-02T14:27:49

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25174202 - TERMINAL DE DIRECCION	\$1,462.00	0	\$2,924.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$973.00	0	\$1,946.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - ROTULAS INFERIORES	\$1,389.00	0	\$2,778.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174202 - ALINEACION	\$460.00	0	\$460.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174202 - MANO DE OBRA SUSPENCION	\$900.00	0	\$900.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171700 - MAZA DE RUEDA DELANTERA	\$3,865.00	0	\$7,730.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA CAMBIO DE MAZA	\$700.00	0	\$700.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-02T14:27:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

QCTToZMI1WK4ZSID92vwwO9SaHqVziXPkr5aPLK02aVzEYyfgcL3Aw0cCdrBc82P89jnpkVcxx+M10Uwss3n8d8OOBmF/qjxph41NicoNalb8to8NHFB4fcKAquWM9uFo3Kv1LTqdAqwQJss;5OMC110DeimMuFym
Qcw4qvq+Pudal/kaVW4MnkvGm3czzV2Tjyb9wFaVG7+viVXoSGapZ7V0zvDkO9vhvQn/yVWtu7DeWC2lFWgEq3czk0Jiy3e1BQRyDLKzh3jMOj4kHNbW52tolrKRb1sQi+Z9sj/VLszF[28vJXO3Gz7QMdWRm5Orh1
arKHSald8aACw0NNiNHw--

Sello Digital del SA

W9kxo8gOk7HeBjQGJvJugY1v4ZIZSLVbX7Gm3VgkgrdhSuE1+wlta32WbaKq2YxiuMya0bYIRiRyq4KuFrJDxj1lmBzl65JrzwaHoNGzxm9HO2gWar0Xs+GkyOBjNvuoLTQ0aPnGlytxcPJsa0CTNoyiNHfmbb73Myr5iT
MIHEcrCszhY1Z1qeWlKz3g9M+8l7GwpfBhrSPTZwdkPuLJLw4KHdvwxv4bUnbka0KASJUn1pY+DgeYO7OqT48N7yiKNQnKw0nIZPaYiaH0W0uD4w+Hbjs9ND/TGGAR4uKF79c2kvdQyGbrBNTVfkspzE5h8g1yqM
23ivkNaXnf84On=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1966|2023-09-02714:27:48|99|0000100000070780081|CONDICIONES|17438.00|0|MXN|20228.08|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25174202|4012|2.000000|

DIRECCION|1462.00|2924.00|0|02|2924.00|002|Tasa|0.160000|467.84|25172001|4347|2.000000|H87|Pieza|TORNILLOS

ESTABILIZADORES | 973.00 | 1946.00 | 002 | 1946.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 311.36 | 25172001 | 3729 | 2.000000 | H87 | Pieza | ROTULAS | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.00 | 1946.

DELANTERA|3865.00|7730.00|0|02|7730.00|002|Tasa|0.160000|1236.8|25171718|4971|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE

Subtotal:	\$17,438.00		
IVA (16%):	\$2,790.08		
Total:	\$20,228.08		

