Factura BJ 2067

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: E422E8DB-C7D3-57EB-9990-DE95A6B56C6B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801063400

ECONOMICO: 94976

PLACAS: NT5390A

KILOMETRAJE: 306803

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-07T20:53:15

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,403.05	0	\$4,806.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,327.54	0	\$4,655.08	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$3,450.25	0	\$6,900.50	02
		ROTULAS) C/U				
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$14,724.92	0	\$14,724.92	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE TRANSMISION CON CAMBIO DE ENGRANES DE	\$7,331.00	0	\$7,331.00	02
		3A, BRONCES Y SINCRONIZADORES, ACEITE				

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-07T20:53:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

jpmqCiio/2S4c31fjWlw+xJURyyX1xNX8SjjZH2FomnLu2w95ymlZtjmwkcap98dK/r/MoQgHDo1YzLzp6iGPl81d4TGlGiMnzuVbriCkt/2iljGEB1ANo1x7E45g7El5mFF9+Ea0L2P7d8c6zOg9MpgoxOCt++poNJ3rmVKC
UZ372xPwz39JngfeYnLENZ17LHybYBs2M4SMmahihsCLXooUG9Pb8BvNKvhoQUjut7v55Xo+9Q4uFsKnAJ4py0eVZCJLtzPp7goGr/9ajtUlgF0epbgosTeAaURKEWiqeY/0rzID6yHgl5mic77Bt+QFEjhDZ5M94HzYv
ZKoia=

Sello Digital del SA

h2cgxxz30bFzywIVsWLaSXcRoE12/6xQBQBrrS7bTUN8T7fuqVhZkwD14ovCknZU1UR8I08RRMHr+UDA4YgY7NSuE4a/GehcKzAbu9/eHcEGgc5XRbSDBNa0Sl0TDvZobSvkwawqPg4DmtoDsbA3+ssA1Xi930
P8QeNVijqS7ORoduzxlM8YpjiCWtX1u1JUqfecbix632JLlx5emVPgQQm72Zsu+DQGAOWPWUMXT0fWKK5Bg4/d4/dleYD3h2GvAijW9ccGlAUx6NDFKvb8LVieN2BX/+AYTD0+uA2hfHdlrmMwCyP53JGp8tsjl1L'
IZoM1KDxolO5al8/know==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8.1|2067|2023-09-07T20:53:14|99|00001000000700780081|CONDICIONES|38417.60|0|MXN|44564.42||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAIFIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172000|9730|2.00000||487|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2403.05|4806.10|0|02|4806.10|002|Tasa|0.160000|768.976|25172000|9731|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U[2327.54]4655.08]0]02]4655.08]002]Tasa]0.160000]744.8128]25172000]15600]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS) PIEZA (BUJES Y ROTULAS

C/U]3450.25[6900.50]002[6900.50]002[Tasa]0.160000]1104.08]26111900]9595]1.000000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE
PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION]14724.92[10/214724.92]002[14724.92]002[Tasa]0.160000]2355.9872[25173812]15635]1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE TRANSMISION CON CAMBIO
__DE ENGRANES DE 3A. BRONCES Y SINCRONIZADORES. ACEITE|7331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217331.00|10/217

 Subtotal:
 \$38,417.60

 IVA (16%):
 \$6,146.82

 Total:
 \$44,564.42

