## Factura NS 2142



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 727CEF3B-60DF-512B-BE27-C83912AE7486

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI322535

ECONOMICO: 610030

PLACAS: 610030

SERIE: 3GCUY9ED3N6198022

KILOMETRAJE: 0

FOLIO: FORA00623

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-23T16:35:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CARBUKLIN	\$120.00	0	\$120.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - MANO DE OBRA DE TRANSMISION	\$900.00	0	\$900.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA MICRO V ACDELCO	\$2,583.00	0	\$2,583.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	\$1,650.00	0	\$1,650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	\$700.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$700.00	0	\$700.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,760.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$462.00	0	\$462.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA DE MOTOR	\$1,462.00	0	\$1,462.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJE P/ POLEA	\$390.00	0	\$390.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDAS Y POLEAS	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPAQUE DE FILTRO DE TRANSMISION	\$1,280.00	0	\$1,280.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173813 - FILTRO DE TRANSMISION	\$1,375.00	0	\$1,375.00	02
9.000000	H87 - Pieza	25173813 - ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	\$382.00	0	\$3,438.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 44/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-23T16:35:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

kMHqTsamlRIvNHh59tqOWxPtaqPiA/dwiXQmn0qQRrQ8m6XW3HZV0SslinLEZglE4+XTWvAAT+WgWClGS0VC48eeFlhoX7eBfBGD4sBdus3M+huli2tZliarGp5056fuJJLgEvHoohKlIUAxdKV2a3K3SknsNtJxBskrd
Tshz8y9v+8b/2ueWV8m/ft69/Sq/1LR7uOTxnmzr4Yj+IPwQww/2XUIIshVJgzGuxZywWiLnvIWTtt8eDxoeOafMZmaRkGH7SAnmv/IU40wZ5j8FQ/qebGTiCDQKTkYkCkJa1YOrp6Vz6sFx0wzZzvLJpOu/FgqZyY5mjw
ww\nwn\f5h&=-

Sello Digital del SAT

CPXhT61uFS+3DxO0LY6Mz3ZXJtfdWGaUB9f9SQXebPwNvn1XEwzrFHJy30mwAGuVAmnFmzXk+c2ZKVUGgBQQsiKQ8cVy6NwFgZL7UGo9jmZRka1B+GgEfly8FkzdSBqn+z13kuQhhl38likheVUeU0lXeMh3AR1
E9iSQKQnZuhPwdu3aC0Cwo9JrtaKHJ/1sjiXU3b2F/T+jq+/0wAzJE86ryF9asuynKU8voLbPiKghaT9Ki41HkEGycCZL3y6XMU/qgvpeBWORigsowumUb7rKjam/wyvk3dx+4TzvuMG697gOWitSiiE3Bwo99WWi4KE2
diBiRaDl bn/ldk4Pin--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||N5||2142||2024-09-23716-40.30||99||00001000000700780081|CONDICIONES||18209.00||0]|MXN||21122.44|||01||PPD||58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||626||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||26101700||494||1.00000||H87||Pieza||CARBUKLIN||120.00||120.00||002||120.00||002||Tasa||0.160000||19.2||78181500||658||1.00000||H87||Pieza||MANO DE OBRA DE

TRANSMISION|900.00|900.00|0|02|900.00|002|Tasa|0.160000|144|26101700|210|1.000000|H87|Pieza|BANDA MICRO V

ACDELCO|2583.00|2583.00|0|2|2583.00|002|Tasa|0.160000|413.28|25174700|599|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE CABLES DE

BUJIAS]1650.00]1650.00]0[02]1650.00]002]Tasal0.160000]264]26101700]330]1.000000]H87]PiezajLAVADO CUERPO DE ACELERACION]700.00]700.00]0[02]700.00]002]Tasal0.160000]112]26101700]76]1.000000]H87]PiezajMANO DE OBRA AFINACION

 Subtotal:
 \$18,209.00

 IVA (16%):
 \$2,913.44

 Total:
 \$21,122.44

MAYOR|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|73|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|220.00|1760.00|0|02|1760.00|002|Tasa|0.160000|281.6|26101700|74|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A CEITE[189.00] \\ 189.00] \\ 189.00] \\ 102[189.00] \\ 102[18s] \\ 189.00] \\ 102[18s] \\ 189.00] \\ 102[18s] \\ 189.00] \\ 102[18s] \\ 189.00] \\ 189[18] \\ 189.00]$ 

DE MOTOR|1462.00|1462.00|0|2|1462.00|002|Tasa|0.160000|233.92|26101700|212|1.000000|H87|Pieza|BUJE P/

POLEA|390.00|390.00|0|02|390.00|002|Tasa|0.160000|62.4|26101700|213|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDAS Y

POLEAS|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25174700|666|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE FILTRO DE

TRANSMISION|1280.00|1280.00|0|02|1280.00|002|Tasa|0.160000|204.8|25173813|447|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

TRANSMISION|1375.00|1375.00|0|02|1375.00|002|Tasa|0.160000|220|25173813|326|9.000000|H87|Pieza|ACEITE PARA TRANSMISION

A UTOMATICA | 382.00 | 3438.00 | 002 | 3438.00 | 002 | Tasa| 0.160000 | 550.08 | 18209 | 002 | Tasa| 0.160000 | 2913.44 | 2913.44 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 |

