REPORTE DE RECEI	PCIÓN D	DE VEHÍCL	JLO	•
Nombre FC-DC×		Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P. Tell.Tipe Contracto	5	Tel. Cel	ular	Recibido
Email	*	Gasolina entrada	Gasolina salida	Hora. W
Affic Modelo .	Color	LL3/4½1/4 Placas	# Económico	Compromiso para
SPRINTER VIN	BCO	VT8828	4 95658	Fecha: AN
353,258 WD3+	E4A9	Rapis	308	Salida Fecha: 23/12/22 (AN
D =	VARIOS	EQUIPOS - INV	ENTARIO	Hora: 10:23 PA
Q = Operación Necesaria	SI NO	14-7		
F = Falta Object N/A = No Aplica		Llanta de Refacción Tapas de Rin		
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO		s de Rin lado de Ruedas		
Pameles de Puertas A IA MA	Gato			Cía. Seg.
	Llave Trián	Llave para Tuercas de Rueda Triángulo de Seguridad Tel. Seg.		
Consola Central Claxon	Extinguidor			
Quemacocos Mh Elevadores Eléctricos		es para Corriente che de Herramier		Siniestro No.
Seguros Eléctricos Z	Tarjeta de Circulación			
A.C./Climatizador <u></u>	Placas CONDICIONES DE PINTURA			
Espejo ketrovisor	SI NO	DICIONES DE PII	SI NO	
Antena radio Estribosy (A	Deco			gos en buen estado
Antena telefono 🔼 Guardafangos <u>MA</u>	Color no Igualado Exceso de rociado Exceso de Rayones Daños por granizo			
Parabrisas Limpiaparabrisas		so de Rayones Jeñas Grietas		anos por granizo uvia ácida
Espejos Laterales		ocería con golpe		
	Emb	lemas completos		
			Of the second	
	Indicaciones of			
	DISTER	14 DE C	ARCED	
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante				
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la				
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en				
ayudamos mientras llenamos este formato.				
Recibo por .	ALA			
	A ALYA INITIPALI	GEIA ALTIUMIDIANIZ	N	0 14513
Firma del Cliente	PUERTO DE ACAPULCO #3:	D IMPULSA, S.A. DE C.V. 28, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, (443) 520-5177 / 520-5178		