Factura B 155



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 39314C01-44C5-5A6F-8781-A6514B72E320

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 89697

PLACAS: PFT128V

KILOMETRAJE: 209163

DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-21T22:13:54

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE DE PUNTERIAS	\$818.00	0	\$818.00
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - REPARACION PALANCA DE CAMBIOS QUE INCLUYE VARILLAJE,	\$3,162.00	0	\$3,162.00
		COPLES, HUESOS, SEGUROS			

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS $80/100~\mathrm{MXN}$ - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-21T22:13:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

XVn4cwpkCKHR4azpVboTsI4AlRuWCVAg/yr0MM1y4S5U17AlLQCuihKYBSyTKb86D4m1bVplef4w56lS89tXS05xb3vC1xiAr4UWQYqW2lBa/8hhSpqu3VujrBW8p0BT0iopA0VTg6lC0V4lsPoL71j56/khK4YA5p19x
0H2Kmwl/V1PDBV3vLS1zLRsa3EbxFU2uSy7HVSMCXmAcBTrJ8qGygX3CnUbzgAbxCKPYpFW6yq2TFRppqR6obK0PAjW3EA8BxYbH0mTiXdmltbEll+p1Pb5Z1oaakQZ5JZ4jcrBS3vLnKE3rNmuFZhixyff8JqGfw
PR68R1r85hv8H6fi w==

Sello Digital del SA

XWZ3apoU9T/Eap52FDScCJI51wTpIS/4gRiiCWHleD8GXnFKN8xSzaeaMvz/NazzavTAyOs8BZYU/6dbEhv/TVEKluYI9/Z4B0x+15xjkHJqbY16gmN5gVT3/h6DZ4KtCIG/dJcG7pL6gKMrp9ul1UN99IjLEzymm7WYa Lxc/H3eWT+Fb0FTAw6NCyPRxaMhoYB0YnvV4xj2pXOSJhT8gT9VpOk3kiiPerWNnsse4sl6TGv4dXP+c/OuOcmXDxV2FRo9s+nhC+x/sOEc6l8f+pPKv8aWRlivCh8BvQp3lKi6wPxSsfe3ZAluvuTw2WdOgCD7x8Y wMWbc647w4RZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|155|2022-05-21722:13:53|99|00001000000511115283|CONDICIONES|3980.00|0|MXN|4616.80|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO IMPULSA|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|3228|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

PUNTERIAS|818.00|818.00|0|02|818.00|002|Tasa|0.160000|130.88|25174700|3230|1.000000|H87|Pieza|REPARACION PALANCA DE CAMBIOS QUE INCLUYE VARILLAJE, COPLES, HUESOS

SEGUROS|3162.00|3162.00|0|02|3162.00|002|Tasa|0.160000|505.92|3980|002|Tasa|0.160000|636.80|636.80

Subtotal:	\$3,980.00		
IVA (16%):	\$636.80		
Total:	\$4,616.80		

