REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| Nombre | and way to a substitute of the setting falls | Particular | OdeS | 10: |
|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| 21 bacaro Dequidad público | 7 | Flotilla | | |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por |
| C.P. Tel. Fijo Contacto | | Tel. Celu | lar | Recibido |
| Armando Ma | teo | | | Fecha: 6/12/22 AM |
| DATE OF THE PROPERTY OF THE PR | | Gasolina entrada _LL _3/4 _½ _1/4 | Gasolina salida | Hora: 11:30 AHPM |
| Año Marca Modelo 2021 CHRYSLER BAM 1500 N | Color | Placas | # Económico | Compromiso para |
| 2021 CHRYSLER RAM 1500 N Km Entrada Km Salida VIN | Blanco/ALUI | MC-241-A4 | 21-10 | Fecha: AM Hora: PM |
| 1 - 1 2 1 1 5 | 10/0/- | - I - balalala | 101717 | Salida |
| 50812 Km 150812 Km 13161615 | TRIBIDI | 1919191 | 5611317 | Fecha: 6/12/22 AM |
| D = Dañada | VARIOS | EQUIPOS - INVE | NTARIO | Hora: 3 54 PM |
| O = Operacional R = Reparación Necesaria | SI NO | | | Técnico |
| F = Falta Objeto N/A = No Aplica | ☑ □ Llanta de Refacción Firma de Supervisión: | | | |
| CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO | | | | |
| IF IT DF DT | Cand | ado de Ruedas | 6 | a. Seg. |
| Paneles de Puertas / | | para Tuercas de l | | a. Seg. |
| Asientos 🗸 | ☑ □ Trián | gulo de Seguridad | | l. Seg. |
| Consola Central Claxon Quemacocos | Z Extin | guidor | | |
| Toldo Elevadores Eléctricos | | es para Corriente he de Herramien | Sin | niestro No. |
| Luces Interiores / Seguros Eléctricos / | | ta de Circulación | las | |
| Tapetes (#_4_) / A.C./Climatizador / | ✓ Placa | S | Air | ustador |
| Radio <u>V</u> Espejo Retrovisor <u>V</u> | CONE | DICIONES DE PIN | TURA | |
| CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO | SI NO | | SI NO | |
| Antena/radio / Estribos / Guardafangos / | Deco | | | s en buen estado |
| Antena/teléfono Guardafangos Antena/C.B. Parabrisas | | r no Igualado so de Rayones | | so de rociado |
| Sist. de Alarma Limpiaparabrisas | | ieñas Grietas | □ Ø Lluvi | os por granizo |
| Luces Exteriores Espejos Laterales | Carro | ocería con golpes | | |
| | Embl | emas completos | | |
| | | | | |
| 90000 | er - | | CO - | |
| | | 30 | G | 100 |
| | | 0 | | 1000 |
| | 6 | | | |
| 25 25 20 Z | ENT | | BATT | |
| | J. J. | 3 | , Toll | |
| | | () D | | A " See |
| Notas: | | | | |
| | Indicaciones d | | | |
| | - Keupiór | g camb | aio de b | alatas |
| | | | | |
| | -Dervicio |) | | 1: |
| Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados | | | | |
| con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante | | | | |
| hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño | | | | |
| o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en | | | | |
| ayudarnos mientras Ilenamos este formato. | | | | |
| Fineste Sanchez Herran Jez | | | | |
| Recibo por | A14 | | **** | |
| ment | WK | | No | 0001 |
| Firma del Chente | PUERTO DE ACAPATICO PARA | IMPULSA, R.A. DE C.V. I, COL TINIIARO, C.P. SREST, MICHEUR, MI | | 0001 |
| | | 43) 526-5177 / 526-5178 | | |