Factura realizada por cuenta Admin.

1 de 1

SAUL PEÑA AYALA

RFC: PEAS810624I5A

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

C.P. 60330, MEXICO Teléfono: 5427347

Correo: gumardi.facturacion@hotmail.com

Folio: 14 Serie: A

Fecha de emisión: 2023-04-19 22:48:12

Fecha de certificación: 2023-04-19T22:55:03

Certificado emisor:

00001000000503889506

Certificado SAT:

00001000000507247013

Tipo comprobante:

Ingreso

CAR FIX AND BEYOND RFC: CFB190523NF1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

C.P.: 58337

Residencia f.: México Id. tributaria: CFB190523NF1

Folio fiscal: ffc55c01-87a5-4799-b80e-a4cf0ab4abb2
No. de comprobante: 14 Lugar expedición: 60330
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de

fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000

Exportación: 01 - No aplica

Factura

| Cantidad | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción | P/U | Importe |
|---|--------|------------------|-----------------|--|----------------------|----------|
| 1 | | 78181500 | E48 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE O MARCHA | 1,495.00 | 1,495.00 |
| Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio | | | | | Núm. identificación: | |
| Impuesto: Traslado Base: 1,495.00 002 - IVA Tasa 16% 239.20 | | | | | | |
| 1 | | 78181500 | E48 | SERVICIO CORRECTIVO NISSAN PICKUP ECO 69283 PLACAS MZ-5334-A KM 279398 REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, RECARGAR BATERIA, VEHICULO DESCOMPUESTO EN LA ENTRADA A LOS LIMONES MPIO DE LOS REYES | 1,365.00 | 1,365.00 |
| Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio | | | | | Núm. identificación: | |
| Impuesto: Traslado Base: 1,365.00 002 - IVA Tasa 16% 218.40 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Subtotal | 2,860.00 |
| Traslado IVA | | | | | Tasa 16% | 457.60 |
| Tres mil trescientos diecisiete pesos 60/100 M.N. | | | | | TOTAL | 3,317.60 |

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

 $\label{eq:local_state} $$\|1.1\| ffc55c01-87a5-4799-b80e-a4cf0ab4abb2\|2023-04-19T22:55:03\| H6v2rUdbVQ1xmn4iHxlQudCEOFGjtMfKVZ/kWA72c\\ aJeAFfyzW2BPQlAl4vetKHyUrsZ0TZvi3s3+NQR9XHJcvT0pHooiCkdQ3TSrL0hsuANkK/qRoa9Oic9+YZtbdi4nz5CLOS49g0u0vW+j\\ vJwU6MsnOqVo0uGMBPfev6bgJ+dPnUN4hbuiGna97B/t/T8tgS6Zv8M9kHcOcMhmpmH2tlpsRWUAQ2xHaz9pspzVQ8VM4ALjJoowrvW2\\ x7O1NW81FQO/MxkmEcr6rlx4RenAwyZL12oclP5g6ngaKlSGRLOxDPabCs/wsmtzhjeJu0l+bpyRXHkwqKY34JViMl6xQ==|00001000\\ 000507247013|$

Sello Digital del Emisor:

H6v2rUdbVQ1xmn4iHxlQudCEOFGjtMfKVZ/kWA72caJeAFfyzW2BPQlAl4vetKHyUrsZ0TZvi3s3+NQR9XHJcvT0pHooiCkdQ3TSrL0h suANKK/qRoa9Oic9+YZtbdi4nz5CLOS49g0u0vW+jvJwU6MsnOqVo0uGMBPfev6bgJ+dPnUN4hbuiGna97B/t/T8tgS6Zv8M9kHcOcMh mpmH2tlpsRWUAQ2xHaz9pszVQ8VM4LjJoowrvW2x7O1NW81FQO/MxkmEcr6rlx4RenAwyZL12oclP5g6ngaKISGRLOxDPabCs/wsmt zhjeJu0l+bpyRXHkwqKY34JViMl6xQ==

Sello Digital del SAT:

EsA/ZIX1CYQHIbz7LzwUuld37SE1b70jiopop5QzLhAlKky/zoeUCkyTBZ2Xs2/wJRr4g3e9a66lyFZpmgITeD6vMrpaUHq3c/6aXEPt +NGoHd36UHvsfaAmgE/5C9TyT3c8adp34SG9VoiLY70Zk/Rtxmt/8XUBph2R48jEORLzfu5ZeCkAktX512A6iQGKQJ+CmQW/ltYktQzu kgj5qL1WHZOKJv/tAv8dngh45hdVLTRr5/BZiiMNE44vOCmtCfcBvKQFe/chN3vfi47OvrnAFQN0kT4mpTnFW3xgdzp3EHSdbcYgnugm ycueAPHHFhFWC9zTimay1iTmde+O8A==

RFC PAC: CAD100607RY8

